









Panel sterujący
 Wydcznik główny
 Tabliczka zamionowa
 Pokrywa góma
 Wydcznik awaryny
 Korba napedu ręcznego
 Wydc oparów (wentylatora)
 Peda startu/zatrzymania
 posów wprowadziących
 Pasy wprowadziących

Wykonanie kanału wylotowego powinno być takie, aby para wodna powstająca podczas pracy urządzenia i skraplająca się była albo zatrzymywana i odprowadzana lub wyrzucana na zewnątrz. O ile możliwe, nie instalować w tym samym pomieszczeniu gazowych podgrzewaczy wody lub innych grawitacyjnie zasilanych urządzeń

Prasownica wytwarza gorące wilgotne powietrze (temp. 70—90°C), łatwopalny prusz (pył tkaninowy) i toksyczny gaz. Aby zmniejszyć ryzyko zapalenia i problemów ze zdrowiem, każda maszyna musi być

podłączona do kanału wylotowego.

SYSTEM ODPROWADZENIA OPARÓW

pomieszczenia powinien znajdować się możliwie jak najbliżej maszyny. Minimalna powierzchnia tego otworu wynosi 0,16 m2 na każdą prasownicę (dla maszyn z dwoma wylotami — 0,36 m2)

Úżywać przewodów wylotowych wykonanych z blachy lub innych niepalnych materiałów z gładką powierzchnią wewnętrzną. Prasownica potrzebuje do pracy powietrza, które jest wyrzucane z niej podczas pracy. Otwór doprowadzający świeże powietrze do

gazowych.

- 11. Pokrywa filtra pruszu
 12. Karyto górne
 13. Zasilanie elektryczne
 14. Zacisk ochronny
 17. IF Stół wylotowy (st
 18. IF Stół wylotowy –
 16. IF Stół wylotowy 19.
- (standard)

 20. IR Koryto wylotowe przednie (opcja zgodnie z zamówieniem) . IF — Stôt wylotowy (standard)
 . IF — Stôt wylotowy — tylny
 (opcja — zgodnie z zamówieniem)
 . IR — Karyto wylotowe tylne

-70

WIDOK Z TYŁU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Poziom hałasu	Przekrój przewodów zasilaj	Zabezpieczenie elektryczne	Moc zainstalowana (kW)	System zasilania elektr.	Moc wentylatora (kW)	Moc silnika napędu (kW)	Moc podgrzewu (kW)		ciśnienia na rurociągu	Dozwolona strata	Optymalny przepływ pow. (m3/h)	Min. przepływ powietrza (m3/h)	Wylot powietrza (mm)	-	- 元	Masa netto/brutto (kg)	Prędkość prasowania (m/min)	Długość walca (mm)	Średnica walca (mm)	Max. szerokość – B (mm)	Szerokość – A (mm)	 ze składarką 	 bez składarki 	MODEL
	5x16 mm2 Cu	63 A	38	3+N+	0,18		37,2	DANE ELE	. 000	233 Pa	990	500	ø150	1150 / 1390	1120 / 1360			2100	500	2000	2750	IF 50-200	IR 50-200	
67,6 dB (A)	5x25 mm2 Cu	100 A	55	3+N+PE~50Hz 400/230V	2 × 0,18	0,37	54	ELEKTRYCZNE	20200 1 4	2×233 Pa	2x990	2x500	2xø150	1430 / 1680	1400 / 1650		1,5 - 8,0	2700	500	2500	3350	IF 50-250	IR 50-250	
	5x25 mm2 Cu	125 A	65	N−S	2 × 0,18		64,8		EUECOC I G	2×233 Pn	2x990	2x500	2x#150	1590 / 1910	1580 / 1900			3300	500	3200	3950	IF 50-320	IR 50-320	

PODGRZEW ELEKTRYCZNY

	$\overline{}$
IF 50 E	IR 50 E
PODGRZEWANYM WALCEM	PRASOWNICA Z

PRASOWNICA Z PRZEDNIM / TYLNYM WYPROWADZENIEM BIELIZNY