


## Wycena nr. W6193

Odbiorca:

TRZPIOŁA RADOSŁAW

Opis

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
1.	Okno	1 000,38	6	6 002,28

### ■ Opis produktu

System:	CT70 CLASSIC 8865   8866
Wymiary w mm	920 x 1260
Kolor	Zew. Winchester
Rama	8865, stal: 202446mfo
Skrzydło	8866, stal: 202618mfo
Listwa przeszylowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/12/4/12/4S3 Ug=0.7 ALU

Okucie WINKHAUS	CT ACTIVPILOT CONCEPT GAK
	Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	1,19
Waga [kg/szt]	45,2
Dodatek	

rolka najazdowa 700

### DEMONTAŻ+MONTAŻ OKIEN + OBRÓBKИ TYNKARSKIE

2.	Inne art.	0,00	1	0,00
			Montaż	2 223,60

**Obwód i powierzchnia**

Łączna ilość oscieżnic:	<b>6 szt</b>
Łączna ilość szkleń:	<b>6 szt</b>
Łączny obwód oscieżnic:	<b>26,16 m</b>
Łączna powierzchnia okien:	<b>7 m<sup>2</sup></b>
Łączna szacowana waga:	<b>271 kg</b>

**Podsumowanie**

PLN	Suma netto	Vat 8%	Brutto
Towar	6 002,28	480,18	<b>6 482,46</b>
Montaż	2 223,60	177,89	<b>2 401,49</b>
Dodatki		0,00	<b>0,00</b>
Suma	8 225,88	658,07	<b>8 883,95</b>

**UWAGA:**

Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu realizacji przedmiotu oferty konieczne jest podpisanie stosownej umowy akceptowanej przez obie Strony.

W/w koszt zakupu został wyliczony w sposób indywidualny z zastosowaniem specjalnych rabatów. Podana cena dotyczy całości zamówienia i nie może stanowić podstawy do proporcjonalnej wyceny zakupu mniejszej ilości konstrukcji.

## 2. Informacja dotycząca wentylacji.

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności par.155 ust.3 w którym mowa o konieczności zapewnienia dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji.

"W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych."

Nawiewniki w oknach są podawane jako jedna z możliwości utrzymania prawidłowej wentylacji w budynku. Ogólnie więc urządzenia te nie są obowiązkowe, o ile zapewni się wystarczającą efektywność wentylacji w inny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

- Projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
- Organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia źle działającego systemu wentylacyjnego;
- Nakaże to właściciel lub zarządcą danego obiektu.

Oświadczam, że zapoznałem się się z powyższą informacją i na własną odpowiedzialność zamawiam okna bez nawiewników zgodnie z powyższą ofertą.

Opracował:  
Włodzimierz Kania  
22 751-93-94 wew.26