ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584

«23» октября 2018 г.

о назначении административного наказания

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А место составления: город, район

Я, Государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району, майор внутренней службы Шумов Сергей Юрьевич

должность, фамилия и инициалы лица, составившего постановление

находясь в помещении по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, каб. 32

(наименование населенного пункта, улица, номер дома, номер (название) кабинета)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № _584__ от 18 октября 2018 года на полжностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Шевчук Татьяна Владимировна

- 2. Дата и место рождения 13.06.1980г.р. г. Гагарин Мирзагульского района Джизакской области
- 3. Адрес места жительства, тел. г. Оренбург, ул. Салмышская, 74 кв.172
- 4. Место работы (учебы) ООО «УКЖФ «Романтика»
- 5. Занимаемая должность директор
- 6. Заработная плата (иной заработок) не установлено
- 7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 5303 №661529 выдан ОВД Промышленного района г. Оренбурга 19.08.2003
- 8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда нет

УСТАНОВИЛ:

с 24.09.2018 по 18.10.2018 при проведении внеплановой проверки общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищным фондом «Романтика» осуществляющего деятельность по адресам: г. Оренбург, ул. Донковцева, 11; ул. Донковцева, 13; ул. Донковцева, 15; ул. Донковцева, 17; ул. Донковцева, 17/1; пр-кт Гагарина, 21/7; пр-кт Гагарина, 21/8; ул. Донковцева, 5; ул. Донковцева, 5/1 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, совершенные в условиях особого противопожарного режима, а именно:

Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(пр-кт Гагарина, 21/7) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;

Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, находится в неисправном состоянии (пр-кт Гагарина, 21/7) - СП 7.13130.2013 п.7.14;

Не выполнено дистанционное управление насосными установками (пр-кт Гагарина, 21/7) -

СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (пр-кт Гагарина, 21/7) -

Правила противопожарного режима в РФ п.58;

При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода(пр-кт Гагарина, 21/7) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (пр-кт Гагарина, 21/7) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В лифтовых холлах допускается размещение кладовых (пр-кт Гагарина, 21/7) - Правила

противопожарного режима в РФ п.23;

HE ENTER BROAME

- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(пр-кт Гагарина, 21/8) - Правила противопожарного режима в РФ п.61:
- Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-9. дится в неисправном состоянии(пр-кт Гагарина, 21/8) - СП 7.13130.2013 п.7.14;
- В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (пр-кт Гагарина, 21/8) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

brei . 60 picen

В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов(пр-кт Гагарина, 21/8) -11.

Правила противопожарного режима в РФ п.58;

При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (пр-кт Гагарина, 21/8) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (пр-кт Гагарина, 21/8) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В лифтовых холлах допускается размещение кладовых (пр-кт Гагарина, 21/8) - Правила

противопожарного режима в РФ п.23;

- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(ул. Донковцева, 17) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;
- Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-16. дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 17) - СП 7.13130.2013 п.7.14;
- Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 17) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 17) 4 Правила противопожарного режима в РФ п.58;
- При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода(ул. Донковцева, 17) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. 20. Донковцева, 17) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 17) - Правила про-

тивопожарного режима в РФ п.23;

- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(ул. Донковцева, 17/1) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;
- Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-23. дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 17/1) - СП 7.13130.2013 п.7.14;
- Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 17/1) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 17/1) - Правила противопожарного режима в РФ $\pi.58$;
- При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 17/1) - СП 10.13130.2009 π.4.2.7;
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами(ул. Донковцева, 17/1) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 17/1) - Правила

противопожарного режима в РФ п.23;

- Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не выполнено от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ул. Донковцева, 17/1) - СП 5.13130.2009 п.15.3, п.15.4, п.15.1;
- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(ул. Донковцева, 15) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;
- Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-31. дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 15) - СП 7.13130.2013 п.7.14;
- Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 15) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 15) -33.

Правила противопожарного режима в РФ п.58;

При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 15) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. Донковцева, 15) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 15) - Правила про-

тивопожарного режима в РФ п.23;

- Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не выполнено от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ул. Донковцева, 15) - СП 5.13130.2009 п.15.1, п.15.3, п.15.4;
- Произведена замена армированного остекления дверей незадымляемых лестничных клеток на обычное (ул. Донковцева, 15) - п.5.4.5 СП 1.13130.2009, п. 36 Правил противопожарного режима РФ:
- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (сис-39. темы противодымной вентиляции)(ул. Донковцева, 13) - Правила противопожарного режима в РФ

Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-40.

дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 13) - СП 7.13130.2013 п.7.14;

Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 13) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 13) -42.

Правила противопожарного режима в РФ п.58;

- При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 13) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. Донковцева, 13) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 13) - Правила про-

тивопожарного режима в РФ п.23;

- Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не выполнено от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ул. Донковцева, 13) - СП 5.13130.2009 п.15.1, п.15.3, п.15.4;
- Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы противодымной вентиляции)(ул. Донковцева, 15) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;
- Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-48. дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 15) - СП 7.13130.2013 п.7.14;
- Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 15) -СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 15) -Правила противопожарного режима в РФ п.58;
- При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 15) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. Донковцева, 15) - Правила противопожарного режима в РФ п.57;

В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 15) - Правила про-

тивопожарного режима в РФ п.23;

Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной вентиляции) (ул. Донковцева, 5) - Правила противопожарного режима в РФ π .61;

55. Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, находится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 5) - СП 7.13130.2013 п.7.14;

56. Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 5) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

- 57. При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 5) СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- 58. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. Донковцева, 5) Правила противопожарного режима в $P\Phi$ п.57;

59. В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 5) - Правила противопожарного режима в $P\Phi$ п.23;

60. Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной вентиляции) (ул. Донковцева, 5/1) - Правила противопожарного режима в РФ п.61;

1. Система приточной противодымной вентиляции, предусмотренная в шахтах лифтов, нахо-

дится в неисправном состоянии (ул. Донковцева, 5/1) - СП 7.13130.2013 п.7.14;

62. Не выполнено дистанционное управление насосными установками (ул. Донковцева, 5/1) - СП 10.13130.2009 п.4.2.7;

63. В помещении насосной станции отсутствует схема обвязки насосов (ул. Донковцева, 5/1) -

Правила противопожарного режима в РФ п.58;

- 64. При пуске пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода (ул. Донковцева, 5/1) СП 10.13130.2009 п.4.2.7;
- 65. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (ул. Донковцева, 5/1) Правила противопожарного режима в РФ п.57;
- 66. В тамбуре, возле лифтового холла, устроены кладовые (ул. Донковцева, 5/1) Правила противопожарного режима в РФ п.23;
- 67. Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не выполнено от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ул. Донковцева, 5/1) СП 5.13130.2009 п.15.1, п.15.3, п.15.4

чем совершил (a) административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее Федерального закона №69-ФЗ) «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Указанной статьей Федерального закона №69-ФЗ установлено, что особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной безопасности, установленные органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

На основании постановления главы города Оренбурга от 20.02.2018 №523-п, на территории муниципального образования «город Оренбург» с 21.02.2018 введен особый противопожарный режим. Приложением к постановлению администрации города Оренбурга от 20.02.2018 №523-п утвержден комплекс мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Оренбург» в период действия особого противопожарного режима.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Соблюдение прав и законных интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, на всех этапах рассмотрения административного дела является важнейшей

гарантией законности вынесенного постановления.

Факт нарушения требований пожарной безопасности подтверждается материалами дела (актом проверки).

По факту выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении директора

Шевчук Татьяны Владимировны составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно ч. 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ), ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Ст. 34 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлены права и обязанности должностных лиц в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей должностные лица обязаны

соблюдать требования пожарной безопасности.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения физического лица от административной ответственности в случае совершения административного правонарушения в состоянии крайней необходимости или невменяемости. Директором Шевчук Татьяной Владимировной не представлено доказательств совершения административного правонарушения при указанных условиях, соответственно объективные причины освобождения должностного лица от административной ответственности отсутствуют.

При вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ директору Шевчук Татьяне Владимировне были разъяснены его права, в том числе представлять доказательства, давать объяснения и показания по поводу совершенного

правонарушения.

Исходя из данных обстоятельств, лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, приходит к выводу, что у директора Шевчук Татьяны Владимировны отсутствовал прямой и косвенный умысел на совершение административного правонарушения. Правонарушение совершено директором Шевчук Татьяной Владимировной по неосторожности, выразившейся в том, что он не предвидел возможности наступления вредных последствий своего действия, хотя должен был и мог их предвидеть. В связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ директор Шевчук Татьяна Владимировна является виновным в совершении вменяемого ему административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, событие административного правонарушения в ходе рассмотрения дела установлено, вина должностного лица — директора Шевчук Татьяны Владимировны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, нашла свое полное, объективное и всестороннее подтверждение материалами дела об административном правонарушении.

В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, принимается во внимание обстоятельство, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. $4.2~{\rm KoA\Pi~P\Phi}$ — раскаяние лица, совершившего административное правонарушение. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность предусмотренные ст. $4.3~{\rm KoA\Pi~P\Phi}$ не установлены.

С учетом характера правонарушения, совершенного в области пожарной безопасности, степени его потенциальной общественной опасности, обстоятельств рассматриваемого дела, оснований для признания правонарушения малозначительным и применения положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.7; п. 1 ч. 1. ст. 29.9; ст. 29.10; ст. 29.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимая во внимание ч. 1 п. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ – совершение административного правонарушения впервые,

постановил: 1. Признать должностное лицо – директора Шевчук Татьяну Владимировну виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ. 2. Привлечь должностное лицо – директора Шевчук Татьяну Владимировну к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 3. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: главному государственному инспектору г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, либо в Ленинский районный суд г. Оренбурга по адресу: г. Оренбург, ул. Постникова, 15 (в соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление об административном правонарушении может быть подана через должностное лицо, которым вынесено постановление по делу об административном правонарушении). По истечения срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано. 4. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались 5. При отсутствии сведений, свидетельствующих об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней (после вступления в законную силу данного постановления), должностное лицо, вынесшее постановление направляет соответствующие материалы судебному приставуисполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. Кроме этого Вы подлежите административной ответственности согласно части 1 статьи 20.25. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление вынес: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области майор внутренней службы Шумов С.Ю. должность, инициалы и фамилия Копию постановления получил:

Указанную в постановлении сумму штрафа необходимо направлять:

Получатель: Управление федерального казначейства по Оренбургской области (Главное управление МЧС России по Оренбургской области)

Примечание: указание в скобках администратора платежа обязательно.

ИНН 5610084427

КПП 561001001

Р/с 40101810200000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области

БИК 045354001

OKTMO - 53 701 000

КБК 17711627000016000140

Лицевой счет: 04531783350 в УФК по Оренбургской области

Назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона

«О пожарной безопасности»

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)-308-999 – ГУ МЧС России по Оренбургской области.