#### 关于stm32

环境配置

工程文件框架

软件实现原理

资源一览

#### 关于labview

环境配置

labview代码

前面板

程序框图

#### 实现操作步骤

- 1. PC蓝牙连接
- 2. 查找串口号
- 3. 打开labview
- 4. 功能实现

PS

# 关于stm32

# 环境配置

- 1.安装mdk5。
- 2.安装F103的包。

Keil.STM32F1xx\_DFP.1.0.5.pack
2 2015/2/6 12:23 uVision Software...

• mdk514.exe 1 2015/3/7 23:18 应用程序 3


🥦 安装过程.txt 数程文档 2016/12/19 11:39 TXT 文件

# 工程文件框架



• 各个文件中具体看注释

## 软件实现原理



## 资源一览


- 使用的是stm32F103C8T6
- GPIO 引脚资源
  - o PC13, 系统LED指示灯, 板载
  - o PB11, 蓝牙状态, 按键状态指示灯
  - o PB10, 按键输入
  - 。 PA8, 蓝牙状态输入, 即读取蓝牙状态
  - o PA11, 蓝牙使能引脚, 复位使用
- 串口

- PA9、PA10,蓝牙串口,波特率为38400
- 定时器
  - o TIM2, 主从模式, 100ms产生一次中断。

# 关于labview

# 环境配置

• 安装Labview2014



- 安装visa资源
  - NIVISA1850runtime.exe


2019/5/7 0:21

应用程序

## labview代码





### 前面板



#### 程序框图

• Ctrl + E, 从前面板切换为程序框图





# 实现操作步骤

• 使用win10系统

### 1. PC蓝牙连接

• 使用快捷键WIN+Q, 进行搜索, 输入关键词蓝牙, 打开如图所示



• 每次连接之前,如果之前也有配对过,需要将记录删除掉,并重新配对

# 蓝牙和其他设备


#### 其他设备












• 查找蓝牙并连接




- 。 稍等一会之后将会显示出来,可能显示未"未知设备"。
- 。 进行配对连接, 配对码为4321
- 连接之后会进行配置,配置成功会提示。

## 2. 查找串口号

- 蓝牙连接后,这里是要找到蓝牙所对应的串口号,即COM号。
- 右键桌面左下角的win图标, 打开设备管理器




• 查看COM号



- 。 两个串口号,一个是传入,一个是传出,我们要用到的是传出。
- 传出串口一般是数字较小的那一个,即19。如若不行,试试大的那个。

#### 3. 打开labview

• 打开labview的前面板,配置串口号。




• 点击运行




### 4. 功能实现


• 弹出的选择框, 我是选择了"取消", 不知道具体那边是这么操作。



• 按下蓝牙按键,发送成功后,程序启动,随即弹出文件错误。



。 且指示灯被点亮。



#### PS

• 若运行后,按下按键没有反应,可能串口号错误。