
サーモスタット式シャワー・混合栓

分解図 KF112(W)G • KF112(W)GT • KM112(W)G




部品一覧表

미마미미	一頁衣		
番号	品 番	品 名	希望小売価格
0	ZK1T112G	温調ハンドルセット 白	¥ 1,570 (税込¥ 1,649)
0	ZK3T112G	キャップ 白	¥ 320 (税込¥ 336)
0	Z48149	温調カラー	¥ 1,450 (税込¥ 1,523)
4	PZKF111A	温調ボンネット	¥ 2,550 (税込¥ 2,678)
0	PZKF112A	サーモスタットカートリッジ	¥ 7,400 (税込¥ 7,770)
6	Z48946	ふた	¥ 1,030 (税込¥ 1,082)
0	Z48947	キャップ 白	¥ 320 (税込¥ 336)
8	ZK1F112G	切替ハンドルセット 白	¥ 1,090 (税込¥ 1,145)
9	ZK3F112G	キャップ 白	¥ 290 (税込¥ 305)
0	Z465	切替カラー(シャワー) 白	¥ 360 (税込¥ 378)
0	PZ432	切替弁ユニット(シャワー)	¥ 4,450 (税込¥ 4,673)
0	PZ42	パッキンセット	¥ 240 (税込¥ 252)
0	PZ511-15	断熱付自在パイプ150	¥ 2,200 (税込¥ 2,310)
4	Z511CP	吐水口先端部一式 白	¥ 2,000 (税込¥ 2,100)
(6)	PZ76J	シャワーエルボ 白	¥ 1,750 (税込¥ 1,838)
0	ZKF80	シャワー接続パッキン	¥ 70 (税込¥ 74)
0	Z421	ソケットセット	¥10,800 (税込¥11,340)
0	ZKF60N2	流量調節止水弁	¥ 850 (税込¥ 893)
0	ZKF1	送り座	¥ 510 (税込¥ 536)
0	Z402	逆止弁	¥ 740 (稅込¥ 777)
0	PZKF79-15	ソケット部接続パッキン(2ヶ入)	¥ 170 (税込¥ 179)
0	ZKF59L	ソケット部ストレーナ	¥ 1,080 (税込¥ 1,134)
	寒冷地用(KF	112WG - KF112WGT - KM1	12WG)
0	Z421W	ソケットセット	¥12,600 (税込¥13,230)
4	Z89N	流量調節止水弁	¥ 890 (税込¥ 935)
(Z403	水抜きスピンドル	¥ 440 (税込¥ 462)
	KF112 (W) GT1	士様	
®	ZK1T112GT	温調ハンドルセット メッキ	¥ 2,220 (税込¥ 2,331)
0	ZK3T230	キャップ メッキ	¥ 920 (税込¥ 966)
8	Z49737	キャップ メッキ	¥ 750 (税込¥ 788)
(9)	ZK1F112GT	切替ハンドルセット メッキ	¥ 2,180 (税込¥ 2,289)
0	Z465G	切替カラー(シャワー) グレー	¥ 520 (税込¥ 546)
1	PZ520-17	吐水口	¥ 5,250 (税込¥ 5,513)
0	Z520CP	吐水口先端部一式	¥ 1,070 (税込¥ 1,124)
0	Z76JG	シャワーエルボ グレー	¥ 1,750 (税込¥ 1,838)
	KM112(W)G仕	:様	
(4)	Z508	止水カラー 白	¥ 360 (税込¥ 378)
ூ	Z513	止水弁ユニット(混合栓)	¥ 4,400 (税込¥ 4,620)

シャワー・ハンガーセット







部品一覧表

番号	品 番	品 名	希望小売価格
0	PZ620L	STシャワーセット 白	¥ 4,600 (税込¥ 4,830)
0	PZKF2S1L	シャワーホースセット 白	¥ 3,400 (税込¥ 3,570)
3	Z620	STシャワーセット 白	¥ 4,480 (税込¥ 4,704)
4	PZKF2S1	シャワーホースセット 白	¥ 3,350 (税込¥ 3,518)
(5)	PZ615	STシャワーヘッド 白	¥ 1,750 (税込¥ 1,838)
0	PZKF26-1	シャワーヘッド0 リング	¥ 190 (税込¥ 200)
0	ZKF80	シャワー接続パッキン	¥ 70 (税込¥ 74)
0	PZK12H2	ハンガーセット 白	¥ 930 (税込¥ 977)
9	Z48979	回転止パッキン 白	¥ 100 (税込¥ 105)
0	ZKF11-1	ハンガービス	¥ 70 (税込¥ 74)
0	Z481	回転止セット 白	¥ 230 (税込¥ 242)

※税込価格表示は旧税率 (5%) に基づく価格となっており、 消費税法改正後の新税率に基づく税込価格とは 異なりますのでご注意ください。

予告なしに価格改定を行う場合または部品供給ができない場合があり、 最新の内容とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

