## РЕЗУЛЬТАТ ультразвукового контроля колёсных пар на стенде СДВК за 09.04.2013 г.

Проконтролировано колёсных пар	Признано годными		Брак
	присутствует превышение уровня браковочной	отсутствует превышение уровня браковочной	
	чувствительности	чувствительности	
50	1	12	37