## РЕЗУЛЬТАТ ультразвукового контроля колёсных пар на стенде СДВК с 01.02.2013~г. по 09.04.2013~г.

Проконтролировано	Признано годными		Брак
колёсных пар	присутствует превышение уровня браковочной чувствительности	отсутствует превышение уровня браковочной чувствительности	
	17 Bet Bill exibileet in	1, 201 2/11 0/12/1001/11	
515	4	32	479

nhjkljklj;/l