## РЕЗУЛЬТАТ ультразвукового контроля колёсных пар на стенде СДВК за $11.04.2013~\mathrm{r}.$

Проконтролировано	Признано годными		Брак
колёсных пар	присутствует превышение уровня браковочной чувствительности	отсутствует превышение уровня браковочной чувствительности	
	., 20. 2 0	., 20. 2 0	
50	1	12	37