


专业课习题解析课程

第9讲 第十五章 螺纹连接





- 解: 1. 普通螺纹牙型角为60°,由于其当量摩擦角大,自锁性好、强度高,广泛应用于螺纹连接。
- 2. 细牙螺纹螺距小、升角小、自锁性比粗牙更好、强度更高,但不耐磨损,容易滑扣。故用于细小零件,薄壁管件,或受冲击振动和变载荷的连接,也可用作微调机构的调节螺纹。
- 15-3 螺纹连接预紧的作用是什么?为什么对重要连接要控制 预紧力?



解: 1. 预紧的作用: 增加连接的刚度、紧密性 变载荷作用下的疲劳强度及放松能力。

2. 预紧力应适当,过大的预紧力导致连接的结构尺寸增大,或连接件在装配时及偶然过载时易被拉断。因此对重要连接要控制预紧力。

15-4 金属锁紧螺母为何放松效果好?

解:金属锁紧螺母与止动垫圈配合使用,装配时垫圈内舌插入轴上槽内,垫圈外舌嵌入圆螺母槽内。起到很好的放松效果。

15-5 螺纹连接预紧时,螺栓承受哪些载荷?将 30%,并按纯拉伸强度计算螺栓有何意义?



解: 1. 螺纹连接预紧时,螺栓受预紧力和螺纹副间摩擦力 矩的联合作用,于是螺栓的危险截面上分别产生拉应力和扭 转剪应力。

$$\sigma = \frac{F'}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \qquad \tau = \frac{T_1}{\frac{\pi d_1^3}{16}} = \frac{F' \tan(\psi + \rho_v) \cdot d_2 / 2}{\frac{\pi d_1^3}{16}}$$

2. 将预紧力增大30%并按纯拉伸强度计算,这就考虑了螺栓 在预紧状态下扭转剪应力的影响。

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\sigma^2 + 3(0.5\sigma)^2} \approx 1.3\sigma$$

15-6 受预紧力和轴向工作拉力的紧螺栓连接, 拉力为何不是预紧力加上轴向工作拉力?



解:受预紧力和轴向工作拉力的紧螺栓连接在连接工作时,由于螺栓和被连接件的弹性变形,螺栓所受的总拉力并不等于预紧力与工作拉力之和,而与预紧力、工作拉力、螺栓刚度、被连接件刚度有关。如下式:

$$F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$$

15-7 为什么连接承受的工作拉力很大时,不宜采用刚性小的 垫片? 解: 因为 $F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$, 其中 $\frac{C_1}{C_1 + C_2}$ 称为螺栓 kaoshidian.com 它表示工作拉力 $C_1 = C_2$ 和 $C_2 = C$



它表示工作拉力F分配到螺栓上的比例。因而螺栓的总拉力Fo 与 $\frac{C_1}{C_1+C_2}$ 的大小密切相关。当 C_2 远大于 C_1 时,总拉力约等于 预紧力,当 C_2 远小于 C_1 时,总拉力约等于预紧力与工作拉 力之和。由此可见,若连接承受的工作拉力F很大时,不宜采 用刚性小的垫片。

15-8 铰制孔用螺栓连接装配时,为何不能将螺母拧得很紧?

因为铰制孔用螺栓主要用于承受横向载荷,因此,在装配 时,预紧力不必很大,所以不用拧得很紧。

15-9 螺栓产品分为A、B、C三种产品等级。它们 **在** in **t —** 并应用干什么场合?



解: A级精度最高,用于要求配合精确、有冲击振动等重要零 件的连接: B级精度多用于承载较大,经常拆装、调整或承受 变载荷的连接: C级精度多用于一般的螺栓连接。常用的标准 螺纹连接件一般选用C级精度。


15-10 螺栓组连接结构设计要求螺栓组对称布置于连接接合 面形心,其理由是什么?

解:这样布置使得连接接合面及各个螺栓受力均匀,并便于制 造和装配。

15-11 一薄钢板A用两个铰制孔用螺栓固定在机 **— iT**



-47)。试分析哪种方案较为合理?



$$F_{\max 1} = \frac{F}{2} + \frac{aF}{b} \qquad F_{\max 2} = \sqrt{\left(\frac{F}{2}\right)^2 + \left(\frac{aF}{b}\right)^2}$$

因此,方案二更为合理。

15-12 已知汽缸的工作压力在0~0.5MPa之间变化

考证。 kaoshidian.com

D=500mm, 汽缸盖螺栓数目为16, 接合面间采

片。试计算汽缸盖螺栓直径。

解: 螺栓承受总的工作拉力

$$F_{\mathcal{Q}} = P_{\text{max}} \cdot A = P_{\text{max}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

$$=0.5\times10^{6}\times\frac{\pi\times0.5^{2}}{4}=9.8\times10^{4}N$$

单个螺栓承受的工作拉力

$$F = \frac{F_Q}{z} = \frac{9.8 \times 10^4}{16} = 6.1 \times 10^3 N$$

接合面间采用铜皮石棉垫片,故相对刚度 $\frac{C_1}{C_1+C_2}$ = 0.8。

因为在变载荷作用下的疲劳破坏,主要取决于广



$$\sigma_a = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{2F}{\pi d_1^2} \le \left[\sigma_a\right]$$

则螺栓直径


大小。

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{2F}{\pi \left[\sigma_a\right]}}$$

 $[\sigma_a]$ 按书上15-18计算,代入上式即可求出螺栓直径。

15-13 一托架用6个铰制孔用螺栓与钢柱相连接 上的外载荷 $F_o = 5 \times 10^4 N$ 。就图15-48所示的三 置形式,分析哪一种布置形式螺栓受力最小?





(a) 在扭矩T作用下:

受力最大螺栓所受的工作剪力 $F_{\max} = \frac{Tr_{\max}}{\sum_{i=1}^{z} r_i^2}$



$$\frac{75}{r_{\min}} = \cos 30^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$r_{\min} = \frac{150}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$$
 $r_{\max} = \sqrt{150^2 + (50\sqrt{3})^2} = 173.2mm$

$$F_{\text{max}} = \frac{Tr_{\text{max}}}{\sum_{i=1}^{z} r_i^2} = \frac{5 \times 10^4 \times 300 \times 173.2}{3 \times \left(50\sqrt{3}\right)^2 + 3 \times 173.2^2} = 2.31 \times 10^4 N$$

在力Fo作用下,每个螺栓受力F1为:

$$F_1 = \frac{F_Q}{6} = \frac{5 \times 10^4}{6} = 0.83 \times 10^4 N$$

此时受力最大的是右上角的螺栓:



 F_{max} 和 F_1 之间的夹角 θ 的余弦值:

$$\cos\theta = \frac{150}{173.2} = 0.866$$

受力大小为:

$$F_{\text{max}1} = \sqrt{F_{\text{max}}^2 + F_1^2 - 2F_{\text{max}}F_1\cos(180^0 - \theta)}$$
$$= \sqrt{2.31^2 + 0.83^2 + 2 \times 2.31 \times 0.83 \times 0.866 \times 10^4}$$
$$= 3.06 \times 10^4 N$$

(b) 在扭矩T作用下:



受力最大螺栓所受的工作剪力
$$F_{\max} = \frac{Tr_{\max}}{\sum_{i=1}^{z} r_i^2}$$
 kaoshidian.com

$$F_{\text{max}} = \frac{Tr_{\text{max}}}{\sum_{i=1}^{z} r_i^2} = \frac{5 \times 10^4 \times 300 \times 150}{6 \times 150^2} = 1.67 \times 10^4 N$$

在力Fo作用下,每个螺栓受力F2为:

$$F_2 = \frac{F_Q}{6} = \frac{5 \times 10^4}{6} = 0.83 \times 10^4 N$$

因此受力最大螺栓为最右边的螺栓, 所受力为:

$$F_{\text{max }2} = F_{\text{max}} + F_2 = (1.67 + 0.83) \times 10^4 = 2.50 \times 10^4 N$$

(c) 在扭矩T作用下:

$$r_{\min} = 75mm$$
 $r_{\max} = \sqrt{150^2 + 75^2} = 167.7mm$

$$F_{\text{max}} = \frac{Tr_{\text{max}}}{\sum_{i=1}^{z} r_i^2} = \frac{5 \times 10^4 \times 300 \times 167.7}{2 \times 75^2 + 4 \times 167.7^2} = 2.03 \times 10^4 N$$

在力Fo作用下,每个螺栓受力F3为:

$$F_3 = \frac{F_Q}{6} = \frac{5 \times 10^4}{6} = 0.83 \times 10^4 N$$

此时受力最大的是最右边的两个螺栓:



 F_{max} 和 F_3 之间的夹角 θ 的余弦值:

$$\cos \theta = \frac{150}{167.7} = 0.894$$

受力大小为:

$$F_{\text{max}3} = \sqrt{F_{\text{max}}^2 + F_3^2 - 2F_{\text{max}}F_3\cos(180^0 - \theta)}$$
$$= \sqrt{2.03^2 + 0.83^2 + 2 \times 2.03 \times 0.83 \times 0.894 \times 10^4}$$
$$= 2.797 \times 10^4 N$$

通过分析计算可以看出:方案(b)的布置形式螺栓受力最小。

15-15 一传递横向载荷 F_R 的受拉螺栓组连接。

 $F_R = 1000N$;接合面对数m=1;螺栓数目z=2;



f=0. 15;可靠性系数 $k_f=1.2$; 螺栓材料的许用拉应力 $[\sigma]=75MPa$ 。 求接合面不滑移条件下的螺栓最小直径。

解:单个螺栓所受的预紧力:

$$F' = \frac{k_f \cdot F_R}{fmz} = \frac{1.2 \times 1000}{0.15 \times 2 \times 1} = 4000N$$

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 4000}{\pi \times 75 \times 10^6}} = 9.39mm$$

查表取公称直径为12mm的螺栓

考查方式:



1. 当螺纹公称直径、牙型角、螺纹线数相同时, 自锁性能比粗牙螺纹的自锁性能

(A)

A. 好

B. 差

C. 相同

- D. 不一定
- 2. 用于连接的螺纹牙型为三角形,这是因为三角形螺纹(A)。
- A. 牙根强度高,自锁性能好

B. 传动效率高

C. 防振性能好

- D. 自锁性能差
- 3. 计算紧螺栓连接的拉伸强度时,考虑到拉伸与扭转的复合作 用,应将拉伸载荷增加到原来的 (B) 倍。

- A. 1.1 B. 1.3 C. 1.25 D. 0.3

4. 在受轴向变载荷作用的紧螺栓连接中,为提高 强度,可采取的措施是 \mathbf{B} 。



- A. 增大螺栓刚度 C_1 , 减小被联接件刚度 C_2
- B. 减小C₁, 增大C₂

$$C.$$
 增大 C_1 和 C_2

$$\sigma_a = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{2F}{\pi d_1^2} \le \left[\sigma_a\right]$$

- 5. 三角形螺纹的牙型角 $\alpha = 60^{\circ}$,适用于<u>连接</u>,而 梯形螺纹的牙型角 $\alpha=30^{\circ}$,适用于<u>传动</u>。
 - 6. 螺旋副的自锁条件是 螺旋升角小于当量摩擦角 。



- 7. 常用螺纹的类型主要有 三角螺纹 、 管螺纹
 - 形螺纹_、__梯形螺纹__和__锯齿形螺纹__。
 - 8.传动用螺纹(如梯形螺纹)的牙型斜角比连接用螺纹(如 三角形螺纹)的牙型斜角小,这主要是为了<u>提高传动效率</u>。

 - 10.螺纹连接的拧紧力矩等于<u>螺纹副间摩擦力矩</u>和<u>螺母</u>端面与被连接件支承面之间的摩擦力矩 之和。
 - 11. 螺纹连接防松的实质是<u>防止螺杆与螺母(或被连接件螺</u> 纹孔)间发生相对转动(或防止螺纹副间相对转动)。