2018届第一次培训

硬件故障检测

华南师范大学生科救援小组李泽明 2018.11.16

第一次培训 硬件故障检测 目录

- 一、电脑故障类型
- 二、故障识别原则
- 二、硬件故障检测方法
- 四、开机异常的检测流程
- 五、硬件检测要点

一、故障类型

- 1. 硬件故障
- 2. 硬件软故障
- 3. 软件故障
- 4. 网络故障

- 一、故障类型
- 1. 硬件故障

- 发生在电脑硬件上, 主要原因为硬件损坏。
- 发生故障的表现为无法开机, 电脑往往未能通过自检; 或使用过程中经常严重卡顿, 甚至突然死机。
- 发生严重故障时常常伴随响声、火花和烧焦等现象。硬件故障会影响其他硬件设备。如果不及时排除,将可能使相关电路受到损坏。

- 一、故障类型
- 2. 硬件软故障

• 发生在电脑硬件上,但硬件本身并没有损坏。主要原因为硬件安装或设置不当,如积尘、硬件接触不良、硬件不兼容、驱动不匹配、BIOS/UEFI屏蔽等。

• 硬件软故障的表现与硬件故障相似,故障检测时要注意区分。

• 通过重新安装硬件或驱动,通常都能够解决问题。

- 一、故障类型
- 3. 软件故障

- 发生在操作系统或软件的使用过程中。
- 例如, 无法进入系统、某软件无法使用等。
- 一般来说, 软件故障不会损坏硬件, 也比较容易修复。

- 一、故障类型
- 4. 网络故障

- 表现为无法访问网络。根据网络提示信息、连接类型可分为不同类型的故障。
- 网络故障主要发生于物理设置(如接线)和参数设置(如宽带账号、防火墙等)。
- 判断故障原因后可根据故障类型找到解决方法。

二、故障识别原则

1. 了解故障的具体情况

- 回忆电脑发生故障前后是否进行过特殊操作或出现特殊现象(如跌落等损伤、安装某个软件、电脑特别卡顿等)。
- 在对电脑进行维修前一定要清楚所出现故障的具体情况,以便有效地进行判断。了解故障的原因与死机时的现象。

2. 排除假故障 (先假后真)

• 通过复现,确定系统是否真有故障、操作过程是否正确、连线是否可靠。只有在排除假故障的可能后才去考虑真故障。

二、故障识别原则

3. 三大原则: 先软件后硬件、先外面后里面, 先简单后复杂 其中:

- 先软件后硬件: 先分析是否存在软件故障, 再去考虑硬件故障。
- 先外面后里面: 先检查外部, 然后才考虑打开机箱, 尽量不要盲目拆卸部件。
- 先简单后复杂: 替换法替换硬件时按照先简单后复杂的原则进行替换。

三、硬件故障检测方法

- 1. 观察法
- 2. 最小系统法
- 3. 替换法

三、硬件故障检测方法

1. 观察法

• 看:观察电源是否接通、连线是否正确、是否有火花、插件是否松动、元件是否接触不良等明显故障。

• 听: 听机箱里是否有异常声音, 特别是主板的报警声。

• 摸:用手摸有关元件是否过热。如果手摸上去过烫,则该组件可能内部电路有短路现象,此时应立即断电。

• 闻:是否有异味,如焦味、臭味(芯片烧毁时会发出臭味)等。

三、硬件故障检测方法

2. 最小系统法

• 保留关键硬件连接通电, 其他断开。保留:

· 电源、主板、CPU、内存、硬盘。

- 三、硬件故障检测方法
- 3. 替换法

- 用好的硬件替换可能损坏的硬件测试,以确认该部件是否有故障。
- 用来替换的部件最好型号相同,这样可以快速判定是否是元件本身的质量问题。
- 替换法应遵循以下几个原则:
 - (1) 根据故障现象考虑需要进行替换的部件或设备。
 - (2) 按照先简单后复杂的原则进行替换,如先内存、再CPU、最后主板。

四、开机异常的检测流程第1步 电源

台式机发生开机异常时,应先确认电脑主机、显示器已连接市电,主机与显示器已经正确连接,电源线、视频线正常。

STEP1 接通电源并按下开机键,检查电源是否启动,检查电脑的开机行为,判断故障类型。

A. 电源未启动 > 短接Power Switch跳线端后能否开机

A1. 能开机 > 开关键故障

A2. 不能开机>更换电源后能否开机

A21. 能开机 > 电源故障

A22. 仍然不能开机 > 主板故障

四、开机异常的检测流程第1步 电源

B. 电源启动

- B1. 屏幕显示主板品牌、自检信息>根据自检信息判断故障类型
- B2. 屏幕显示异常或无显示>更换显示器并重启后有无显示
 - B21. 有显示 > 显示器故障
 - B22. 无显示 > STEP2 检查主板

四、开机异常的检测流程第2步 板载硬件

打开机箱后, 查看必要硬件是否齐全, 排除硬件缺失、松动及掉落。

STEP2 取下内存条、显卡等有金手指的硬件,简单清扫附近和内部的灰尘,用橡皮擦擦拭金手指,再重新安装硬件,开机测试。

A22-A. 正常开机,问题解决>硬件积尘或接触不良

A22-B. 无法开机>更换内存测试

A22-B1. 正常开机 > 内存故障

A22-B2. 仍然无法开机>更换外置显卡测试(如果没有外置显卡, 跳过此步)

A22-B21. 正常开机 > 显卡故障

A22-B22. 仍然无法开机 > STEP3 替换法检测各硬件

四、开机异常的检测流程第3步 硬件检测

准备一套相同配型且正常的板载硬件,最好型号一致。

STEP3 除电源、主板、CPU、CPU FAN、内存、硬盘外,取下所有硬件和板卡(包括USB,网线等)。用PE盘或可读光盘直连主板,可以代替硬盘进行测试。

A22-B22-A. 正常开机 > 取下的硬件故障,或电源功率不足 > STEP4 替换法测试硬件 A22-B22-B. 无法开机 > 主板、CPU故障

STEP4 在以上"最小系统"的基础上逐一装回主机测试,直到找到故障硬件。如果没能找到故障位置,应当联系专业人士。

五、硬件检测要点

1. 检查内存故障

检查内存故障时,要注意以下几点:

- 1. 利用资源监视器检查内存的使用情况
- 如果资源监视器显示内存长期保持满负荷,则很有可能是电脑被恶意代码或病毒攻击造成的,应使用杀毒软件进行查杀。
- 2. 检查内存颗粒和插槽周围
- 打开机箱, 查看内存颗粒有无烧焦, 查看内存插槽周围有无电容冒泡等。
- 3. 检查内存金手指和插槽
- 检查内存金手指是否被氧化,如有氧化或污垢可以用橡皮擦轻轻擦拭,再检查插槽中是否有异物。
- 4. 分别测试内存
- 如果电脑中有两条以上的内存,利用分别插在各内存插槽上的方法,确认内存本身是否能用。

五、硬件检测要点内存源故障

故障现象	可能导致故障的原因
系统发生关键错误	内存损坏或连接问题
电源提示灯和CPU散热器都正常,但显示器黑屏,无 图像	内存损坏
"*.dll" 模块错误, 死机	内存损坏

五、硬件检测要点

2. 检查CPU故障

检查CPU故障时,要留意以下几点:

1. 增加CPU负荷检测

• 同时打开几个大型应用程序,然后观察任务管理器中CPU的性能监控和高负荷下CPU的稳定性。

2. 检查CPU温度

• 使用电脑监控软件,例如360、鲁大师,对CPU进行监控。

3. 确认散热风扇正常

4. 确认CPU安装状态正常

• 取下散热器,检查CPU在插槽中的状态是否正常,查看CPU是否有烧焦的痕迹。

五、硬件检测要点 CPU源故障

故障现象	可能导致故障的原因
电脑不能启动或启动过程中重启	CPU损坏或安装不当
电脑运行中死机或"运算错误"	CPU损坏或内部错误
不进行任何操作,CPU温度也在80度以上,而且持续 升高直至死机	CPU内部故障或散热系统故障
运行特定程序时死机	主板上与CPU有关的补丁缺失

- 五、硬件检测要点
- 3. 检查显卡故障


检查显卡故障时,要留意以下几点:

- 1. 区分显卡和显示器故障
- 一般而言,显卡故障表现为显示器有光斑、花屏,播放视频或玩3D游戏时死机。
- 2. 如果曾经超频, 应先调回初始设置
- 在检查显卡前,要先将显卡调回原来的设置,很多故障都是由超频引起的。
- 3. 更新驱动程序
- 检查显卡的驱动是否更新到最新。
- 4. 检查显卡散热器
- 查看显卡散热器风扇和散热片出风口。显卡的散热片出风口非常狭小,很容易被灰尘堵塞。
- 5. 检查金手指和插槽

五、硬件检测要点 显示器花屏



五、硬件检测要点显示器花屏



- 五、硬件检测要点
- 4. 检查硬盘故障

检查硬盘故障时,要留意以下几点:

- 1. 在设备管理器中确认硬盘状态
- 2. 在BIOS中确认硬盘设置
- 3. 排除导线问题
- 可以替换硬盘的数据线和供电线,排除导线问题
- 4. 通过触摸和听声来判断硬盘状态
- 5. 用软件检测硬盘的坏道
- 可以使用HD Tune进行错误扫描

- ✓ ♣ AFAAW-704030722
 - > 🎱 DVD/CD-ROM 驱动器
 - > ma IDE ATA/ATAPI 控制器
 - > ኪ Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework
 - > 🕎 Programming Support
 - > 🔲 处理器
 - ∨ 🕳 磁盘驱动器
 - ADATA SP900
 - ST1000LM 024 HN-M101MBB USB Device
 - > 緬 存储控制器
 - > 📺 打印队列
 - > 凄 电池
 - > 🕎 计算机
 - > 🚃 监视器
 - > 🔤 键盘
 - > 👔 蓝牙
 - > | 内存技术设备
 - > 🕅 人体学输入设备
 - > 🛚 软件设备
 - > 4 声音、视频和游戏控制器
 - > 📗 鼠标和其他指针设备
 - > 🏺 通用串行总线控制器
 - > 🚅 网络适配器
 - > 🛅 系统设备
 - > 🌄 显示适配器
 - > 🕠 音频输入和输出
 - > ⑨ 照相机

五、硬件检测要点通过触摸和听声来判断硬盘状态

- 电脑通电后,硬盘碟片开始旋转,应该发出"嗡嗡"的声音。如果没有"嗡嗡"的声音,说明 硬盘碟片没有旋转。如果发出"嗒…嗒…"的声音,或碟片旋转一下又停了,则说明马达工作 正常,但不能读取碟片上的数据。
- 通电后,如果硬盘发出尖锐的剐蹭声,应该立即停止使用,以避免造成数据丢失。
- 如果硬盘通电后,没有碟片转动的声音,可以通过触摸硬盘表面来感受马达的转动。如果完全感受不到马达运转的震动,说明硬盘供电可能存在问题,应该检查硬盘电路板,看电路有无烧焦痕迹。

- 五、硬件检测要点
- 5. 检查电源故障

检查电源故障时,要留意以下几点:

- 1. 确认供电是否正常
- 首先应该检查电源插座是否有电。
- 2. 确认电源与主板连接是否正常
- 有的电源上带有开关,也要检查开关是否已经打开。

警告: 电源直接与220V市电连接, 电源通电时请勿用手触摸电源。