중대재해 발생 동향보고(청주지청)(폐기물 처리업)

□ 사업장 개요(밀착관리 비대상)

○ 사업장 현황

구분	사업장명	대표자(공동)	근로자수	업종	주소
원청			10명	폐기물 처리업 (폐기물 운반 처리)	충북 청주시 흥덕구

□ 사고 개요

○ '21.8.12.(목), 14:05분경 충북 청주시 흥덕구 소재
폐기물 가공공장 내 용접작업*(직류 아크용접기) 중 인근 인화성 가스**에 용접 불티가 옮겨붙어 화재가 발생하여 화상을 입은 재해자 2명(대표이사 1명, 사내이사 1명) 중 사내이사가 치료 중, 사망

* 파쇄기 컨베이어 하부에서 아크 용접기를 사용하여 용접중

** 인화성 가스(제품명: 퓨어 가드 스프레이 DME): 소독용 스프레이로서 주로 DME 43%, 에탄올 31%으로 구성되어 있으며
에서 제조한 제품임

□ 재해자 현황

○ 인적피해: 사망(1명, 근로자), 부상(1명, 대표이사)

성명	주민번호	재해정도	치료상황	입사일자	비고
		전신 2,3도 화상(80%)	사망 (2021. 9. 3.)	2020.06.01.	
		전신 2도 화상(62%)	회복 중 (대구 푸른병원)	2017.01.24.	

□ 조치 현황

○ '21.8.12. 14:10 화재 발생, 119 신고

○ '21.8.12. 16:00 공단 현장 도착 및 피해상황 파악(
※ 고용노동부

○ '21.8.13. 10:00 1차 조사(

○ '21.8.17. 13:00 2차 보완 조사(

○ '21.9.03. 19:47 치료 중, 사망

□ 중대재해 인지 경로: 사업상 유선보고(2021. 9. 3. 19:47분)

□ 사고원인(추정)

○ 용접작업 중 용접불티가 인근에 있는 인화성 가스가 있는 장소로 옮겨 붙어 화재가 시작된 후 인근의 가연성 물질 등으로 화재가 확대된 것으로 추정

* 인화성 가스 발생원인: 소독용 스프레이 더미(내용물이 있는 새제품)를 바닥에 깔고 굴착기 궤도를 이용하여 눌러, 내부 내용물을 일부 뺀 후, 압축기 등을 통해 용기를 압축시키는 작업단계에서 발생되었을 것으로 추정

□ 향후 계획

○ 재해조사 실시 및 사업주 산업안전보건법 위반 여부 조사예정

□ 기타(언론보도 등)

○ 8월 화재발생 관련 KBS 등 언론 보도 후, 사망관련 보도 없음

작성자	청주지청 산재예방지도과 5급 이홍주(043-299-1319), 7급 김원근(043-299-1322)

참고 1 사고관련 사진

발화 원인 추정, 인화성 가스 더미(제품명: 퓨어 가드 스프레이)
<발화 공장동 맞은편 사무실에 적재되어 있는 상태>

화재 현장 바닥 내 전소된 스프레이 더미 잔량
<발화 공장동 바닥>

공장동 내부 아크용접기
<컨베이어 유지 보수 작업 간 사용으로 추정>

화재 발생 전 당시 작업상황(CCTV)
<좌: 굴삭기 궤도로 스프레이 더미 압착, 우: 용접 불티 발생에 따른 발화 순간, 14:08분>