야적장 적재작업 중 지게차에 부딪혀 끼임 사망

재 해 개 요

2018년 7월 피재자가 쌓아놓은 소금더미 비닐위에 팔레트를 올려놓기 위해 지게차 운행 작업 중 소금더미 위 빈 팔레트를 지게차 포크에 넣어 들어 올리자 비닐이 흘러내려 피재자가 지게차를 이탈하여 포크 앞에서 비닐을 정리 중 앞으로 굴러 내려오는 지게차에 부딪혀 끼여 사망한 재해

재 해 과 정

❶ 팔레트 빼기 ❷ 운행중인 지게차 이탈 ❸ 포크 앞 비닐정리 ❹ 지게차에 부딪혀 끼임

재해발생 원인

▶ 작업장의 노면상태를 작업시작 전 파악하지 않음

- 작업장 마당의 경사각(7°)이 존재하여 지게차가 굴러 내려올 가능성이 존재하나 사전에 이를 파악하지 못함.

▶ 운전위치 이탈시 지게차의 주차브레이크를 작동시키지 않음

- CCTV 확인결과 운행중인 지게차의 주차브레이크를 작동하지 않고 지게차에서 이탈하여 내려와 소금더미 상부에 있는 팔레트 윗부분의 비닐을 정리함.

재해예방 대책

▶ 지게차 등 차량계 하역운반기계를 사용하는 작업시 작업계획서 작성

- 사업주는 차량계 하역운반기계 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 지게차의 운행경로 및 안전한 작업방법 등의 내용을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.

▶ 지게차 등 차량계 하역운반기계의 운전자가 운전위치 이탈시 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 의 조치 실시

- 사업주는 차량계 하역운반기계 등의 운전자가 운전위치를 이탈하는 경우 해당 운전자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 함

※ 1. **포크,** 버킷, 디퍼 등의 장치를 **가장 낮은 위치 또는 지면에 내려 둘 것**

2. **원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는** 등 갑작스러운 주행이나 **이탈을 방지하기 위한 조치를 할 것**

3. 운전석을 이탈하는 경우에는 **시동키를 운전대에서 분리**시킬 것. 다만, 운전석에 잠금장치를 하는 등 운전자가 아닌 사람이 운전하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다

▶ 지게차 운행작업 시 좌석의 안전띠 착용

- 사업주는 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자에게 좌석 안전띠를 착용하도록 하여야 하며 지게차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용하여야 함.

▶ 지게차 작업 시작 전 전조등.후미등.방향지시기 및 경보장치 기능의 이상 유무를 확인하여 이상 발견시 수리, 필요조치 실시

- 사업주는 지게차를 사용하여 작업을 하는 때 전조등•후미등•방향지시기 및 경보장치 기능의 이상 유무를 확인결과 이상발견시 즉시 수리하거나 그 밖의 필요조치를 실시하여야 함