# 중대재해 발생 동향보고 (양산지청)

## □ 사업장 개요(제조업의 경우 밀착관리 대상여부 기재)

○ 사업장 현황

| 구분 | 사업장명 | 대표자 | 근로자수 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사고 사업장 (지사) | | | | 자동차부품 판매업 | 김해시 |
| 본사 | | | | 자동차부품 제조·판매업 | 서울시 |

## □ 사고 개요(6하 원칙에 따라 상세히 기재)

○ '21.11.23.(화) 15:27경 김해시 소재 물류창고 1층 6~7호 통로에서 현장사원 이 오더피커* 작업발판에 올라 3단 선반 적재된 알루미늄 휠을 꺼내는 중 실족하여 약 3m 바닥**으로 추락하여 두부 손상된 후 8일이 지난 12.01.(수) 23:00 경 부산대학교병원 중환자실에서 사망

* (오더피커) 전동지게차 포크에 프라스틱 빠레트를 끼워 제품 상하차 용도로 사용

** (사고경위) 사고 당시 재해자 단독작업으로 주어진 작업내용, 기계 위치 및 상태 등을 통해 추정

## □ 재해자 현황

| 성명 | 주민번호 | 재해정도 | 소속 | 입사일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 사망 | 물류팀 | '92.03.04. | |

## □ 조치 현황(사고조사, 작업중지 등 시간대별 상세히 기재)

○ 근로감독관 3명, 공단직원 2명이 현장 실황조사 실시

○ 사고유발 오더피크(전동지게차) 전량 5대에 대해 구두 작업중지

## 참고 1 사고 현장 사진

사진 설명: 사고작업장 (자동자부품 물류창고)

사진 설명: 사고유발기계 (전동지게차 : 오더피커)