

VACUUM PUMP 치수점검결과 보고서

업 체 명	대 하	장 비 명	VACUUM PUMP
M O D E L	DBPW450	SERIAL NUMBER	130718-1 (200214-1/A898)
최초출고일	2013년 7월 29일	입 고 일	2026년 4월 15일
점 검 일 자	2026년 4월 22일	점 검 자	박 신 우

점 검 결 과 내 역 서	
PUMP 분해 결과	• SCREW 상태 : 코팅 및 모재손상, 공정물
	• CASING 상태 : 코팅손상, 공정물
	• 공정물 유입 여부 : FRONT, REAR, SUCTION, 토출부 내부 공정물 유입
	• 부품상태 (B/R,SEAL류) : 부품 오염 및 손상 FRONT M/SEAL 오염 및 손상 REAR M/SEAL 오염 및 손상
	• 기타 (T/G, K-ORING 외) : Timing Gear 손상 Coupling 폐기
	• OIL 상태 : FRONT - 오염, REAR - 오염
SANDING 치수 점검	• SCREW 검사결과 : RECOATING 수리시도 (외경 0.11mm마모, 0.07mm편마모, 15도 0.09mm마모)
	• CASING 검사결과 : 내경 0.49mm마모, 0.34mm편마모 폐기 (폐기기준 내경마모 0.20mm이상)
비고	

SCREW 분해 사진



SCREW 코팅 및 모재 손상, 공정물



SCREW 코팅 및 모재 손상, 공정물

CASING 분해 사진



CASING 코팅손상, 공정물




CASING 코팅손상, 공정물

SCREW, CASING 샌딩 후 측정



SCREW 외경 0.11mm마모, 0.07mm편마모, 15도 0.09mm마모



CASING 내경 0.49mm마모, 0.34mm편마모 폐기

공정물 유입 사진



FRONT내부 공정물



REAR내부 공정물



SUCTION내부 공정물



토출부 내부 공정물

분해 부품 사진



오염 및 손상



Timing Gear 손상



FRONT M/SEAL 오염 및 손상



REAR M/SEAL 오염 및 손상



Coupling 폐기

오일 상태 사진



FRONT 오염



REAR 오염