

사진대지



사진설명
NO 1

14 RUBBER ROLL 코팅



사진설명
NO 2

7GF 스텐 롤러 재고 없음
긴급 제작



사진설명
NO 3

14호기 PELL“스텐 롤러



사진설명
NO 4

15호기 VACUUM VENT PLATE



사진설명
NO 5

연구2LIW SCREW 수입품 대체 100만원 절감



사진설명
NO 6

1-13호기 PELLETIZER 피케이 98만원 추후 1개제작