

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

http://www.jakartafire.net

Rekap Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Tinggi

per Tanggal:06-01-2020

| No | Status Bangunan Gedung | Kepemilikan | | | | | | Total | |
|---|---|----------------|-----|-----------------------|-----|--------|------|-------|------|
| | | Pemerintah DKI | | Pemerintah Non DKI | | Swasta | | | |
| | | Angka | % | Angka | % | Angka | % | Angka | % |
| # Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran | | | | | | | | | |
| 1 | Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 44 | 14.6 | 46 | 15.3 |
| 2 | Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) | 0 | 0 | 8 | 2.7 | 144 | 47.8 | 152 | 50.5 |
| 3 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| | SUB TOTAL: | 2 | 0.7 | 8 | 2.7 | 200 | 66.4 | 210 | 69.8 |
| # Tidak Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 30 | 10 | 34 | 11.3 |
| 2 | Surat Peringatan I (SP I) | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 7 | 2.3 | 9 | 3 |
| 3 | Surat Peringatan II (SP II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 4 | Surat Peringatan III (SP III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 5 | Surat Peringatan IV (SP IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penangguhan SKK | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.3 |
| 7 | Penangguhan SLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 8 | Pengawasan | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 11.3 | 40 | 13.3 |
| SUB TOTAL: | | 2 | 0.7 | 11 | 3.7 | 78 | 25.9 | 91 | 30.2 |
| | TOTAL: | 4 | 1.3 | 19 | 6.3 | 278 | 92.4 | 301 | 100 |

Keterangan:

- Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SLF
- Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SKK
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang memenuhi syarat
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat
- Surat Peringatan I (SP I) = Surat Peringatan I untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung setelah jangka waktu tertentu
- Surat Peringatan II (SP II) = Pemasangan stiker "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP I
- Surat Peringatan III (SP III) = Pencabutan Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP II
- Surat Peringatan IV (SP IV) = Pencabutan Ijin untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP III