



V–I = 1.098 + 0.037

AutoCAD 提速秘笈



YL - 146 = 0.104


打破滑鼠依賴，鍵盤輔助的綜合運用技巧

改編自 AutoCAD 顧問論壇 (Tiger&蘋果爸)

NotebookLM

真正的高手，左手從不離開鍵盤。





單手滑鼠 = 效率受限

滑鼠 + 快捷輔助鍵 = 效率倍增

- 輔助導航
- 精準鎖點
- 選取神技
- 指令變形


NotebookLM


掌握視角，只需一指。



=

[中鍵滾輪] = 平移 (Pan)





=

[⇧ Shift] + [中鍵滾輪]
= 自由環轉 (Orbit)

(適用於 AutoCAD 2007 以上版本)

NotebookLM

臨時正交，不需 F8。

當開啟極座標 (F10) 模式作圖時...




按住 [⇧ Shift] = 瞬間切換至正交模式

放開按鍵，立即恢復自由角度。
無需中斷目前指令！

NotebookLM

呼叫鎖點，一秒直達。




[⇧ Shift] / [Ctrl] + [滑鼠右鍵]
瞬間呼叫「鎖點快顯功能表」

讓視線永遠停留在作圖區，不再需要將滑鼠移到螢幕邊緣尋找工具列。

NotebookLM

重疊鎖點？按 TAB 循環。







常駐鎖點開啟時，按 [Tab] 鍵可不斷循環切換周圍的鎖點位置。

暫時鎖定單一類型鎖點：
指令中按 [⇧ Shift] + E = 端點
指令中按 [⇧ Shift] + C = 中心點

NotebookLM

選錯了？別按 ESC 牽拖全場。






按住 [⇧ Shift] + 點擊 = 移除選取

將單一物件從目前的選取群組中「剔除」，其餘心血完美保留。

NotebookLM

挖出被壓在底下的線。




1. 按住 [Ctrl] + W <選集循環打開>
2. 觀察重疊圖形輪流「亮顯」
3. 目標亮起時，點擊 [滑鼠左鍵] 確認選取。

NotebookLM

一鍵反轉：修剪⇄延伸

指令：修剪 (Trim)
→ 按住 Shift → 變為延伸




指令：延伸 (Extend)
→ 按住 Shift → 變為修剪

本是同根生，無需中斷指令，瞬間反轉功能。


NotebookLM


倒角 / 圓角，無痛歸零。

不管目前設定的半徑或距離數值是多少...



+






= 強制以「值為 0」執行指令

NotebookLM

AutoCAD 的靈魂按鍵：[⇧ Shift]

導航 (Navigation)

+ 滾輪 = 自由環轉 / 暫時正交







選取 (Selection)

+ 點選 = 減選 / + 空白鍵 = 循環選取








鎖點 (Snapping)

+ 右鍵 = 呼叫快顯功能表





指令 (Commands)

反轉修剪與延伸 / 強制歸零圓角






所有的提速，都建立在左小指的肌肉記憶上。

NotebookLM

視窗切換，一氣呵成。

- 圖檔/網頁切換：Ctrl + Tab (快速瀏覽並切換多個開啟視窗)
- 配置標籤切換：Ctrl + [Page Up/Down] (模型與配置空間流暢切換)
- 文字大小寫轉換：Ctrl + ⇧ Shift + U / L (英文說明瞬間轉大/小寫)



感謝 JerryJr 指正配置標籤切換不需 Shift 鍵，
與 Tiger&蘋果爸 的完整補完。

持續精進，成為神人。

NotebookLM