

## (1) 고장/열화 데이터 만들기

- (Tab 1) 고장 위치 및 열화 정도 입력(잡음 0)
- (Tab 1) 총저항/부분 저항 확인
- (Tab 1) 과도 온도 응답 확인
- (Tab 1) 열 임피던스 과도 응답 확인

## (2) 구조함수 분석

- (Tab 2) 로그 시간 미분 확인
- (Tab 2) 시간상수 스펙트럼 확인
- (Tab 3) Foster/Cauer 모델 확인
- (Tab 4) 구조함수 분석 -> 고장 위치 및 열화 정도 확인

## (3) 조건 바꾸어보기

- (1) 고장 위치
- (2) 열화 정도
- (3) 잡음 추가
- (4) 수치해석 파라미터

