

NEUBOAT

NEUBOAT V2.0.0 업데이트 안내

Avikus

COPYRIGHT © 2024 AVIKUS INC. ALL RIGHTS RESERVED

1. 고객 안내사항

1.1. 업데이트 전 확인사항

- **[Control 제품]** Engine GW가 반드시 연결된 상태에서 업데이트해야 합니다. 분리된 상태에서는 업데이트가 실패합니다.
- **[Navi 제품] Setting > Navi Control** 설정값이 업데이트 후 초기화되므로, 현재 설정을 미리 기록해 두시기 바랍니다.
- **[V1.0.5 사용 고객]** 온라인 업데이트가 불가하며, SD카드로만 업데이트할 수 있습니다. 제품별로 SD카드 패키지가 다르므로, 반드시 해당 제품용 패키지를 사용해 주세요.
- **[공통]** V2.0.0 업데이트 이후 버전 다운그레이드는 SD카드를 통해서만 가능합니다. V2.0.0부터 온라인 업데이트는 버전 업만 가능합니다.

1.2. 업데이트 중 실패 시

- **[V1.1.5 사용 고객]** 업데이트가 실패하면 실패 화면의 **재시도** 버튼을 눌러 주세요. 2회 재시도 후에도 실패하면 아비커스로 문의해 주세요.

1.3. 업데이트 후 필수 조치

- **[Control 제품, V1.x → V2.0]** 이미 완료한 항목을 포함하여 SIC(Maneuvering Calibration) 전체를 다시 수행해야 합니다. 이번 버전의 대규모 성능 개선에 따른 조치이며, 이후 업데이트에서는 필요 없도록 개선할 예정입니다.
- **[공통]** Navi Control 설정을 다시 입력해 주세요.

1.4. GPS 알람 개선

V1.x에서 자주 발생하던 GPS 알람을 알람 정책 변경으로 개선했습니다.

1.5. NEUBOAT Mobile APP 정식 출시

NEUBOAT Mobile APP이 정식 출시되었습니다.

1.6. 알려진 이슈

- **[V1.1.5 → V2.0, Control 외 제품]** 업데이트 목록에 Engine GW 항목이 표시되지만, 업데이트 진행에는 영향이 없습니다.

2. 미국법인 안내사항 (영업·고객대응)

2.1. 고객 대응 포인트

- Control 고객에게는 SIC 재수행을 사전에 반드시 공지해야 합니다. 불만이 가장 많이 나올 수 있는 항목이므로, *"이번 한 번만, 성능 개선 때문"* 이라는 메시지를 함께 전달합니다.
- Engine GW를 제거한 채 운용 중인 Control 고객이 있다면 업데이트 전에 개별 연락합니다.
- 업데이트 후 화면이 다르게 뜬다는 문의가 오면 MFD GW 조치 대상입니다. 별도 가이드가 나올 예정이며, 그 전까지는 본사로 에스컬레이션합니다.
- V2.0.0 업데이트를 안내할 때 NEUBOAT Mobile APP 정식 출시 소식도 함께 전달합니다.

2.2. V1.0.5 고객: SD카드 업데이트

온라인 업데이트가 불가하며, SD카드로만 업데이트합니다. SD카드 패키지는 NEUBOAT 365 (https://neuboat-admin.avikus.ai/)에서 다운로드하며, 제품별로 패키지가 다릅니다.

제품	**SD**카드 패키지
Full Control, Dock Control, Navi Control	전체 패키지
DOCK II, NAVI, Full Assist	Engine GW 업데이트 파일을 제외한 패키지

> ⚠ DOCK II, NAVI, Full Assist 제품군에 전체 패키지를 사용하면 업데이트가 실패합니다. 패키지 구분에 주의해 주세요.

2.3. V1.1.5 고객: 업데이트 실패 시 (제품 공통)

1. 실패 화면의 **재시도** 버튼으로 다시 진행합니다. 대부분 재시도로 해결됩니다.
2. 2회 재시도 후에도 실패하면 본사로 에스컬레이션합니다. (트러블슈팅 대상)

2.4. 예상 Q&A

질문	답변
목록에 Engine GW가 뜨는데 우리 배는 Control이 아닙니다.	알려진 표시 버그이며, 무시하고 진행해도 됩니다.
Smart Navi 설정이 초기화됐습니다.	알려진 증상이며, 재설정이 필요합니다.
GPS 알람이 줄었는데 정상인가요?	정책 변경에 따른 의도된 동작입니다.
와이파이에 연결했는데 업데이트 서버에 접속이 안 됩니다. (V1.0.5)	V1.0.5는 온라인 업데이트가 불가합니다. 제품에 맞는 SD카드 패키지로 업데이트합니다.
업데이트가 실패했습니다. (V1.1.5)	재시도하고, 지속적으로 실패하면 본사로 에스컬레이션합니다.