




Instalar previamente el bloque lineal HGH25HA sobre el riel antes de fijar el riel a la pieza metálica.
Realizar las perforaciones de montaje en la pieza metálica tomando como referencia directa el riel físico, con el fin de compensar posibles variaciones generadas durante el corte, manipulación o desempacado del componente.
Verificar la correcta alineación del riel antes del apriete final de los tornillos de fijación.

Todos los planos estan en escala 1:2

