Toyota 1ND-TV 1.4 D-4D

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR KODU	HACİM
1ND-TV	1364 cm³
ÜRETİCİ	**GÜÇ**
Toyota	68–90 BG

KULLANILDIĞI ARAÇLAR (1.4 D-4D)

Toyota Yaris	2002 →
Toyota Corolla	2004–2010
Toyota Auris	2007–2018
Toyota iQ	2009–2012
Mini One D (R50)	2004–2006

TANIMA

Pazar adı	**1.4 D-4D**
Üretim yeri	**Japonya · 2010'dan itibaren TMIP**
Motor ailesi	**D-4D (Motor 02 ile aynı aile)**

Teknik Veriler

Toyota 1ND-TV · 1.4 D-4D dizel

Silindir dizilimi	**Sıralı 4 silindir**
Hacim	**1364 cm³ (1.4 L)**
Çap × Strok	**73,0 × 81,5 mm**
Blok	**Alüminyum**
Supap düzeni	**Üstten tek eksantrik (SOHC)** 2 supap/silindir · toplam 8
Sıkıştırma oranı	**16,0–18,5 : 1 (sürüme göre)**
Maksimum güç	**68–90 BG (50–66 kW)** örnek: 90 BG @ 3800 d/d
Maksimum tork	**170–205 Nm** örnek: 190 Nm @ 1800 d/d
Yakıt sistemi	**Common rail, 1600 bar** 6 delikli enjektörler
Aşırı doldurma	**Turbo + ara soğutucu** sabit ya da değişken geometrili
Eksantrik tahriki	**Zincir**

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

Toyota’nın ilk alüminyum bloklu dizeli

Blok alüminyumdan dökülmüştür; Toyota'nın bu malzemeyi kullandığı ilk dizel motordur.

2

8 supaplı sade yapı

Çoğu D-4D motoru 16 supaplıdır. 1ND-TV ise silindir başına 2 supap ve tek eksantrikle bu ailenin istisnalarındandır.

3

Common rail enjeksiyon

Yakıt 1600 bar basınçla, 6 delikli enjektörler aracılığıyla doğrudan silindire püskürtülür.

4

Turbo ve ara soğutucu

Sürüme göre sabit ya da değişken geometrili (VGT) turbo kullanılır; ikisinde de ara soğutucu vardır. VGT turbo gecikmeyi azaltır.

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

BİLİNEN SORUN

Artan yağ tüketimi

Yağ tüketiminde belirgin artış görülebilir. Çoğunlukla **sıkışan piston segmanlarından**, bazen de turbo arızasından kaynaklanır.

Karter havalandırması

Havalandırma sistemi tıkanırsa yağ, keçelerin altından sızmaya başlar.

Zincir uzaması

Zincir dayanıklıdır ama genellikle 250.000 km'den sonra uzayabilir. Başlıca belirtisi motorun zor çalışmasıdır.

Motor yağı: 0W-30 / 5W-30, ≈ 4,8 L

Yağ kalitesi ve düzenli bakım, motor ömrünü doğrudan etkiler.