


# Maker Space Seminar Week 3 – 미세먼지 측정기



YONSEI, where we make *history* 

연세대학교 기계공학과 서주환 (Joohwan Seo) MLCS Lab. larban@Yonsei.ac.kr





YONSEI, where we make history

# **CONTENTS**

- 1. Hardware Setup
- 2. Code Analysis
- 3. Sensor Test Low Pass Filter
- 4. References






# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

#### 〈 프레임 조립 1 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2를 M3 볼트와 너트로 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

#### 〈 프레임 조립 2 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2와 아크릴 판 3을 M3 볼트와 너트로 조립하고 고무발을 부착합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

〈 프레임 조립 3 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1의 나머지 구멍에 플라스틱 서포트를 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

〈 아두이노 우노 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 하단에 아두이노 우노를 조립합니다.








#### **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

Wire the Sensor board First!

#### **Note**

VCC to Red (or Red-ish) Jumper, GND to Brown (or Brown-ish) Jumper Signal wires to the rest colors (Yellow, Blue, Green... etc)












3

# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

#### 〈LCD 조립〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 상단에 LCD를 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

(미세먼지센서 조립 )

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 미세먼지센서를 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

〈 온습도센서 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 양면 폼테이프를 활용하여 아크릴 판 1 중단에 온습도센서를 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

〈 브레드보드 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 브레드보드를 조립합니다.








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**


〈 능동부저 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 브레드보드 가운데에 능동부저를 조립합니다.



#### 〈 접퍼선 연결 〉

- 아래의 그림과 같이 무지개 점퍼선을 연결하시고 케이블 타이나 테이프로 점퍼선을 정리합니다








# **Hardware Setup for Fine-dust Detector**

〈 능동부저 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 브레드보드 가운데에 능동부저를 조립합니다.





# Code Analysis - Add library

- Download 'DHT11\_library.zip' and 'LiquidCrystal\_I2C-master.zip' from Git.
- Unzip both files and copy and paste folders to 'C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries'


joo PC > Local Disk (C:) > Program Files (x86) > Arduino > libraries 이름 수정한 날짜 유형 Adafruit\_Circuit\_Playground 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 arduino-ESP8266-master 2018-03-23 오후 8... 파일 폴더 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 Bridae DHT11\_library 2019-04-22 오후 9... 파일 폴더 Esplora 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 Ethernet 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 Firmata GSM 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 Keyboard 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 LiquidCrystal 2018-01-02 오후 2... 파일 폴더 LiquidCrystal\_I2C-master 2019-04-22 오후 9... 파일 폴더




3

#### **Code Analysis – Upload LCD Example**

- Open 'HelloWorld!'
- Upload it!
- If it does not work well, tune the LCD Power in the back







1 2 3

#### **Code Analysis – Upload LCD Example**

```
LiquidCrystal I2C lcd (0x3F,16,2);
                                    // set the LCD address
void setup()
  lcd.init();
                                    // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
     lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
     lcd.setCursor(2,3);
    lcd.print("Power By Ec-yuan!");
}
```

- Set '0x27' or '0x3F'
- 16,2 means our lcd panel has 16 times 2 digits



#### **Code Analysis – Main Loop**

```
void loop()
 //부저가 다 울린 뒤에 미세먼지 측정 시작!
 //미세먼지 측정 중에는 부저와 시작시간 초기화 안되도록 함.
 if(DustCalculate RUN == true)
   calcDustDensity();
   //미세먼지 측정 후에 온습도 측정 / LCD 표시
   if(DustCalculate Done == true) {
     calcHumidityAndTemperature();
     printLCD();
     DustCalculate Done = false;
  } else {
```

#### **Code Analysis – Main Loop**

```
if (buzzer count > 0 ) {
  digitalWrite(BUZZER PIN, HIGH);
 delay(100);
 digitalWrite (BUZZER PIN, LOW);
 delay(200);
 buzzer_count--;
} else digitalWrite(BUZZER PIN, LOW);
//시작시간 초기화
if((dustState > 0 && buzzer count == 0) || (dustState == 0))
  DustCalculate RUN = true;
  starttime = millis();
```






#### **Code Analysis – Concentration calculation**

```
void calcDustDensity() {
 duration = pulseIn(DUST PIN, LOW);
 lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
 Serial.println(lowpulseoccupancy);
 if ((millis() - starttime) > sampletime ms) {
   DustCalculate RUN = false;
   DustCalculate Done = true;
   ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime ms * 10.0); // Integer percentage 0=>100
   concentration = 1.1 * pow(ratio, 3) - 3.8 * pow(ratio, 2) + 520 * ratio + 0.62;
   dustDensity = concentration * 100 / 13000;
    lowpulseoccupancy = 0;
   if (dustDensity > 150) buzzer count = 0;
   else if(dustDensity > 80) buzzer count = 0;
   else if(dustDensity > 30) buzzer count = 0;
   else buzzer count = 0;
    dustState = buzzer count;
```



**Code Analysis – Concentration calculation** 







#### The thing is... I don't like Buzzers – upgrade(?) to LEDs

```
//====디지털 핀
const int DHT PIN = 2;
const int DUST PIN = 8;
const int BUZZER PIN = 5;
const int RED LED = 10;
const int GREEN LED = 11;
void initPin() {
  pinMode(DUST PIN, INPUT);
  pinMode(BUZZER PIN, OUTPUT);
  pinMode(RED LED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN LED, OUTPUT);
```

```
void loop()
 //부저가 다 울린 뒤에 미세먼지 측정 시작!
 //미세먼지 측정 중에는 부저와 시작시간 초기화 안되도록 함.
 if (DustCalculate RUN == true)
   calcDustDensity();
   //미세먼지 측정 후에 온습도 측정 / LCD 표시
   if (DustCalculate Done == true) {
     calcHumidityAndTemperature();
     printLCD();
     printLED();
     DustCalculate Done = false;
```





#### The thing is... I don't like Buzzers – upgrade(?) to LEDs

```
void printLED() {
  if (dustState <= 1 )</pre>
    digitalWrite(GREEN LED, HIGH);
    digitalWrite(RED LED, LOW);
  else
    digitalWrite(GREEN LED, LOW);
    digitalWrite(RED LED, HIGH);
```

Do pin setting by yourself!





# **Epilogue**

So, what can we do with this chunk?

https://www.thingiverse.com/







#### **Epilogue - Stages of DIYs (Product Prototyping)**

Get Ideas

- What is your purpose?
  - Which function are you aiming for?

Choose Hardware

- Which Actuator should I use?
- Which Sensors should I use?
- How about GUI?

Get Examples

- Search for examples of the specific hardware
  - e.g., dust sensors, BLDC motors ...

Test & Fusion

Test each examples, and fuse them all!