




Mechanism





Manufacture



Sensors

IR RGB

Ultrasonic







Solution IR 센서, RGB 센서, 초음파 센서


Motor Encoder



Problem 양쪽 모터의 출력 차이가 생길 경우 직진 운행이 불가능할 수도 있다.


Solution 엔코더를 사용하여 양쪽 모터의 rpm 수를 동일하게 맞추도록 한다.

Motor Encoder





광학 엔코더를 사용하여 양쪽 바퀴 rpm 측정

Motor Encoder



PID Control







Input value
Error
Output value

목표 rpm (목표 rpm) – (엔코더 측정 rpm) 모터 입력 pwm


Line tracing




Algorithm



Algorithm



Result



The End Thanks for watching