지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 시험절차서

품	명	지능형 컴퓨터 하드웨어	문 서	번 호	DM-01-0140-TP-002-0		2-00
품	번	907-A46801-00	차상위-	구성품	품 -		
재 고	1 번 호	-	프 로 젝 트 명		무인기 자율임무를 위한 상황추론 기반의 지능형 프레임워크 및 응용 모델 개발		
	차수	내 용			일 자	담당	승인
개	1.0	최초작성		2021.11.22		최태양	황현주
 정							
내							
용							

개 요 : 본 시험절차서는 지능형 컴퓨터 하드웨어의 환경시험을 실시하기 위한 절차서로서 LIG넥스원에서 제공한 제작사양서에서 요구하는 모든 기능 및 성능을 만족하는지를 확인하기 위한 세부절차를 규정한다.

비 고: 별첨 1. 지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 성적서 양식 포함.

작 성				확 인						
담당	디지트론	최태양	2021.11.15	利到的	담당		N/A	N/A	N/A	N/A
검토					검토		N/A	N/A	N/A	N/A
승인	디지트론	황현주	2021.11.15	M	승인	LI	G넥스원	엄태원	2021.11.15	정 태원
	LIG넥스원주식회사 페이지 1/12									

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서

문서 번호

DM-01-0140-TP-002-00

매 수

12 매중 2 매

<제목 차례>

1. 개요 ······ 1.1 적용범위 ······	5
1.2 시험대상 품목의 기능 및 구성	5
2. 적용 문서	6
3. 일반사항	7
3.1 검교정 사항	7
3.2 환경조건	7
3.3 합부 판정	··· 7
3.4 결함사항 처리	··· 7
4. 시험절차	8
4.1 시험준비	8
4.1.1 시험용 하드웨어	8
4.1.2 시혐용 소프트웨어	8
4.1.3 시험장비의 초기상태	8
4.1.4 시험연결도	9
4.1.5 소프트웨어 준비	9
4.2 시험 규격	• 10
4.2.1 환경시험 온도시험	• 10
4.3 성능 시험	· 11
4.3.1 지능형 컴퓨터 하드웨어 상태 점검	· 11
4.3.2 UART 통신 점검 ······	· 11
4.3.3 Ethernet 통신 점검	
4.3.4 비정상 운용 점검	• 12
5. 시험성적서	· 12

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서	문서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매 수	12 매중 3 매
	<丑 ス	가례>		
표 1. 시험장비 및 치공구				8
표 2. 시험용 소프트웨어				8

지능형 컴퓨터 하드웨어	문서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매 수	12 매중 4 매
환경시험 절차서				
	<그림	차례>		
그림 1. 지능형 컴퓨터 하드웨어 그림 2. 환경시험 온도시험 연결되				
그림 2. 완경시림 근도시임 원설3 그림 3. 소프트웨어 화면				
그림 4. 소프트웨어 화면				

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서	문서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매 수	12 매중 5 매
원성시입 결사시				

1. 개요

1.1 적용범위

본 환경시험 절차서는 지능형 컴퓨터 하드웨어의 환경시험을 위한 절차서로 제작사양서에서 요구하는 기능 및 성능을 확인하기 위한 세부절차를 규정한다.

1.2 시험대상 품목의 기능 및 구성

본 장치는 GPU를 기반으로 고속 병렬처리가 가능한 소형, 경량의 지능형 컴퓨터 하드웨어로 통신 인터페이스 및 내부 상태 모니터링, 주변회로들로 구성된다.




그림 2 지능형 컴퓨터 하드웨어 구성도

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서	문서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매 수	12 매중 6 매
2. 적용 문서				
<u>규 격 서</u>				

<u>표 순 서</u>

MIL-STD-344A Environmental Stress Screening(ESS) of Electronic Equipment

MIL-STD-781A Reliability Test Methods, Plans, and Environments For Engineering,

Development Qualification and Production

<u>도 면</u>

907-A46801-00 지능형 컴퓨터 하드웨어

기타 간행물

넥스원항연21-039 지능형 컴퓨터 하드웨어 요구 사양서

지능형 컴퓨터 하드웨어	무서 버승	DM-01-0140-TP-002-00	ᇜᇫ	12 메즈 7 메
환경시험 절차서		DIVI-01-0140-17-002-00	-II T	12 -110 / -11

3. 일반사항

3.1 검교정 사항

본 시험에 사용되는 계측기 중 검교정이 필요한 계측기는 반드시 검교정 유효기간이 초과하지 않은 계측 기여야 한다. 고객 요청 시 '시험계측기 교정 확인서'를 작성하며, 납품 시 성적서에 첨부하여 제출하여야 한다.

3.2 환경조건

모든 시험은 시험절차에서 규정된 사항 이외에는 다음의 조건인 실내에서 실시한다.

가. 온도 : 25 ± 15℃ 나. 습도 : 50 ± 20%

다. 기압: 645mmHg 이상 795mmHg 이하

3.3 합부 판정

본 시험절차에 따라 수행된 시험 결과가 시험성적서에 규정된 규격치를 만족하면 합격 판정을 하고 시험 성적서에 규정된 규격값을 벗어나면 불합격 판정한다.

3.4 결함사항 처리

- 가. 본 시험절차서에 따라 시험수행 중 시험 적용품목이 시험절차서에 규정된 허용치를 벗어나거나 고 장이 발생하면 시험을 중단하고 고장분석 보고서를 작성한다.
- 나. 고장분석 결과가 장치는 정상이고 시험장비의 고장으로 인하여 시험이 중단된 경우에는 시험장비수리 후 시험이 중단된 시점부터 시험을 재개하고, 장치의 고장으로 인한 경우에는 최초 시험항목부터 시험을 재개한다.

지능형 컴퓨터 하드웨어 문서 번호 DM-01-0140-TP-002-00 매 수 12 매중 8 매 환경시험 절차서

4. 시험절차

4.1 시험준비

4.1.1 시험용 하드웨어

지능형 컴퓨터 하드웨어의 환경시험에 사용되는 하드웨어는 표 1과 같이 구성된다. 시험장비를 구성하고 있는 계측기 및 치공구는 시험 전에 최적의 상태로 교정된 것으로 전 시험기간 동안 유효한 교정품이라야 하며 본 시험 절차서에는 시험장비에 대한 교정방법 및 절차를 포함하지 않는다.

표 1. 시험장비 및 치공구

순번	장 비 명	품 명	수량	제작사	교정주기	비고
1	지능형 컴퓨터 하드웨어 점검장비	907-A46801-00	1	디지트론	-	기능확인용
2	점검케이블	CA01	1	디노시스템	-	기능확인용
3	제어용 PC	HP ProBook 450 G7	1	HP	-	상용 노트북

[☞] 상기 시험장비는 동급 또는 그 이상 성능의 시험장비로 대치할 수 있음.

4.1.2 시험용 소프트웨어

지능형 컴퓨터 하드웨어의 환경시험에 사용되는 소프트웨어는 표 2와 같이 구성된다.

표 2. 시험용 소프트웨어

순번	장비	실행파일명	용량	CHECKSUM(CRC-32)	버전	비고
1	노트북	AIHW_TEST	3,676,160 bytes	0x5BD3B47D	1.0	-

※ Checksum 생성 프로그램 : Hash.exe

4.1.3 시험장비의 초기상태

지능형 컴퓨터 하드웨어 및 시험장비들은 다음의 순서에 따라 초기화 및 시험 준비 상태로 준비 되어야한다.

- 가. 시험 환경을 Set-Up하기 전 모든 장치 및 시험장비의 전원 스위치는 '끔' 또는 '차단' 위치에 놓는다.
- 나. 지능형 컴퓨터 하드웨어의 환경시험 진행을 위하여 그림 2과 같이 연결한다.
- 다. 지능형 컴퓨터 하드웨어와 기타 시험장비들의 전원이 정상적으로 접속이 되었는지 점검한다.
- 라. 지능형 컴퓨터 하드웨어와 시험 장비간의 연결 상태를 점검한다.
- 마. 장치와 각 시험장비에 인가되는 전원 케이블은 반드시 접지가 되어있는 케이블을 사용한다.
- 바. 시험소요 전원이 규정된 전원 조건에 맞는지 검사한다.
- 사. 시험 시에는 반드시 정전기 방지를 위한 조치를 취한 후 수행한다.
- 아. 시험에 필요한 장치 및 모든 계측기들은 시험 전에 전원을 인가하여 예열한다.

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서 문서 번호 DM-01-0140-TP-002-00 매 수 12 매중 9 매

4.1.4 시험연결도

자. 지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험을 위한 시험연결도는 다음과 같다.




그림 3 환경시험 온도시험 연결도

4.1.5 소프트웨어 준비

가. 제어용 PC에서 "AIHW TEST.exe"를 더블클릭하여 실행시킨다.

나. 그림 3에서 연결을 누르고 "IP: 192.168.0.156, PORT: 5000" 으로 설정하고, 확인 버튼을 누른다.




그림 4 소프트웨어 화면

지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 절차서

문서 번호

DM-01-0140-TP-002-00

매 수

12 매중 10 매

4.2 시험 규격

4.2.1 환경시험 온도시험

지능형 컴퓨터 하드웨어는 그림 4와 같은 주기의 온도 사이클을 실시한다.




그림 5 환경시험 온도시험 프로파일

- 가. 해당 부품 조립 후 3주기 동안 환경시험 온도시험을 수행한다.
- 나. 각 주기는 +25℃에서 +43℃로 증가하는 시간, +43℃에서 2.5시간 유지, -20℃ 조건에서 2.5시간 유지 후, +25℃으로 복귀하는 시간으로 구성된다.
- 다. 온도변화율은 2℃/분 이상이다.
- 라. 시험 방법은 시험 전, 시험 중, 시험 후 기능시험을 수행한다.

(시험 중 점검은 각 주기의 고온진입 2시간 20분 이후, 고온 진입 2시간 20분 이후 수행한다.)

- 1) 시험 전: 1차 기능 시험
- 2) 1주기 고온 : 2차 기능 시험
- 3) 1주기 저온 : 3차 기능 시험
- 4) 2주기 고온 : 4차 기능 시험
- 5) 2주기 저온 : 5차 기능 시험
- 6) 3주기 고온 : 6차 기능 시험
- 7) 3주기 저온 : 7차 기능 시험
- 8) 시험 후 : 8차 기능 시험
- 마. 습도는 50 ± 20% 이다.
- 바. 기압은 645mmHg 이상에서 795mmHg 이하의 조건에서 실시한다.

지능형 컴퓨터 하드웨어	문서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매 수	12 매중 11 매
환경시험 절차서				"• " "

4.3 성능 시험

- 4.3.1 지능형 컴퓨터 하드웨어 상태 점검
 - 가. GUI의 장치상태 점검의 TEST 버튼을 누른다.
 - 나. GUI의 값을 성적서에 기입한다.

제작사양 식별자	시험내용	규격값
2-3	지능형 컴퓨터 하드웨어에 공급되는 전압 측정	11.00 ~12.60V
2-4	지능형 컴퓨터 하드웨어가 소모하는 전류 측정	0.50A 이하
2-5	Built In Test 결과 확인	녹색

4.3.2 UART 통신 점검

- 가. 시험하려는 UART 채널의 TEST 버튼을 누른다.
- 나. GUI의 값을 성적서에 기입한다.

제작사양 식별자	시험내용	규격값
2-2	UART 통신 1CH 점검	녹색
	UART 통신 2CH 점검	녹색
	UART 통신 3CH 점검	녹색

4.3.3 Ethernet 통신 점검

- 가. GUI의 Ethernet 점검의 TEST 버튼을 누른다.
- 나. GUI의 값을 성적서에 기입한다.

제작사양 식별자	시험내용	규격값
2-2	Ethernet 통신 점검	녹색

지능형 컴퓨터 하드웨어	무서 번호	DM-01-0140-TP-002-00	매스	12 매주 12 매
환경시험 절차서	64 64		-11 —	12 -110 12 -11

4.3.4 비정상 운용 점검

- 가. GUI의 비정상 운용 점검 TEST 버튼을 누른다.
- 나. GUI의 값을 성적서에 기입한다.

제작사양 식별자	시험내용	규격값
	비정상 운용 시,	
2-6	UART 1CH TX와 UART 2CH RX의 통신 점검	녹색
	UART 1CH RX와 UART 2CH TX의 통신 점검	

5. 시험성적서

별첨 1. 지능형 컴퓨터 하드웨어 환경시험 성적서