En la linea del 20 al 31, abrimos un puerto serie para recibir información del Arduino

De la linea 35 a la linea 45, limpiamos los datos recibidos para imprimirlo en la interfaz

De la linea 52 en adelante, condicionamos dependiendo del numero que reciba, para encender o apagar los botones que indiquen cuanta basura hay

```
namespace Bote_de_basura
   12
   13
   14
15
                    public partial class Form1 : Form
                         string Recibidos;
   16
                        public Form1()
   17
18
19
         InitializeComponent();
   20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
                                          if (!serialPort1.IsOpen)
                                               serialPort1.Open():
                                          serialPort1.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(Recepcion);
                                     catch (Exception ex)
                                          MessageBox.Show("Error al abrir el puerto: " + ex.Message);
   34
                         private void Recepcion(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
   35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
                              string data = serialPort1.ReadExisting().Trim(); // Leer y limpiar los datos recibidos
                               // Verificar si se recibió un solo carácter if (data.Length > 0)  
                                    char receivedChar = data[0]; // Solo toma el primer carácter recibido
// Actualizar la interfaz de usuario en el hilo principal
this.Invoke(new Action(() => Actualizar(receivedChar)));
                     private void Actualizar(char receivedChar)
484
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
                           switch (receivedChar)
                                //100
case '0':
                                case '0':
button1.BackColor = Color.Black;
button2.BackColor = Color.Black;
button3.BackColor = Color.Black;
button4.BackColor = Color.Black;
break;
case '1':
                                     button1.BackColor = Color.White:
                                      break;
                                // 75
case '2':
                                     button2.BackColor = Color.Black:
                                     button3.BackColor = Color.Black;
button4.BackColor = Color.Black;
                                      break;
                                 case '3':
                                      button2.BackColor = Color.White;
                                       break;
                                 // 50
                                     button3.BackColor = Color.Black;
button4.BackColor = Color.Black;
                                 break;
case '5':
                                      button3.BackColor = Color.White;
                                       break;
                                 // 25
                                 case '6':
button4.BackColor = Color.Black;
                                 break;
case '7':
                                      button4.BackColor = Color.White;
                                 ancontraran problemas | 🕍 🕶
                                                                                                                                       Lineau 49 Caráctera E1 CDC CDLE
```


Código Arduino

```
1 | Mar trig = 9; // Pin para el Trigger
2 | int echo = 10; // Pin para el Echo
3 |
4 | Would setup() {
5 | Serial.begin(960); // Iniciar comunicación serial
6 | pinMode(echo, INEUT); // Establecer trig como salida
7 | pinMode(echo, INEUT); // Establecer echo como entrada
8 | }
9 |
10 | Would loop() {
11 | long tiempo, distancia; // definimos variables para guardar el tiempo y distancia del ultrasonico
10 | disputivite(trig, LOW);
13 | delayMicroseconds(2);
14 | disputivite(trig, LOW);
15 | delayMicroseconds(10);
16 | disputivite(trig, LOW);
17 | tiempo = pulsen(echo, MICH); // hasta aqui hacemos que una conda vaya y regrese, la variable tiempo sera el tiempo que tardo en ir y regresar esa conda
10 | distancia > 0 as distancia <= 5){ // Si detectamos algo a menos de S cm
21 | Serial.wrize(*0*); // manda un 0 al vizual
22 | lolae(*10*); // de lo contrario manda un 1
23 | Serial.wrize(*0*); // manda un 3
24 | Serial.wrize(*0*); // manda un 3
25 | Serial.wrize(*0*); // manda un 3
26 | Serial.wrize(*0*); // manda un 5
27 | plae(*/ de lo contrario manda un 5
28 | Serial.wrize(*0*); // manda un 6
29 | selae(*/ de lo contrario manda un 7
20 | Serial.wrize(*0*); // manda un 6
20 | serial.wrize(*0*); // manda un 6
21 | selae(*/ de lo contrario manda un 7
22 | Serial.wrize(*0*); // manda un 6
23 | Serial.wrize(*0*); // manda un 7
24 | selae(*/ de lo contrario manda un 7
25 | Serial.wrize(*0*); // manda un 7
26 | Serial.wrize(*0*); // manda un 7
27 | selae(*/ de lo contrario manda un 7
28 | Serial.wrize(*0*); // manda un 6
29 | selae(*/ de lo contrario manda un 7
39 | Serial.wrize(*0*); // manda un 7
39 | serial
```

Conexiones

PINOUT SENSOR ULTRASONICO HC-SR04

Rango de medición 2 cm a 400 cm



VCC conectado a 5V del Arduino

GND conectado GND del Arduino

Trig esta conectado al pin 9 del Arduino

Echo esta conectado al pin 10 del Arduino