

Francisco Bilbao 4620 . Las Condes

Fono : 22 343 62 71

www.rga.cl

Nº Orden 73011

23-08-2017

Computatio		Will Will gallon		
Cliente	MITANI HOLI	DING S.A.	Teléfono	225988000
Dirección	LUIS THAYE	R OJEDA 0191 PISO 8	Contacto	Patricio@mitani-holding.com
Equipo : Lenovo Y 50-70 Serie : CB32189309 Cargador : 11S36200609ZZ20046620B Bateria : INTEGRADA			imagen,algunas teclas no funcionan, inic Notas : equipo con bisagra derecha sin t	apa, manchas y desgasdte por uso
Batona : IIV	TEORNER	Se	llo dañado inhabilita la gar	antía, por favor revisar que
Carcaza co	n rayas o dañac	a / SIN Adapt. nacional 220	ov / Display con rayas / Bisagras defectuosa / N	No da imagen / SIN Tapa Memory SD
Notas	del técnico			
* Equipo e	nciende pero no	entrega imagen / Carcasa	base dañada , no es posible reparar ya que fa	lta carcasa
Diag	nóstico			
-) Reballing	al Chip de vide	o \$ 60.000 iva incluido,requ	iere intervenir placa madre.	
Si no se logra reparar, puede que el equipo no vuelva a encender, por lo que no tendria costo				
Incluye mantención térmica, recomendable 1 vez al año, Garantía 4 meses sobre la misma reparación				
Nota: Este tipo de reparación puede demorar aprox. 5 dias hábiles en ser realizada, demás componentes se podran revisar cuando logre dar imágen				
Devolución : Si el equipo fallara antes de cumplir el periodo de garantia y no fuese posible la reparación,				
Se realizará el reembolso del 75% de la reparación del chip de video.				
Cliente es informado del riesgo de reparación y debe confirmar por mail aceptado o rechazando las condiciones **				
NO	TASIMI	PORTANTE		
Una vez que Placa Madre sea Reparada ,y encienda se podra chequear sistema Operativo y demas piezas				
Valores IVA	 A Incluido / Mínir	no 3 meses garantía en rep	araciones de hardware / Tarjeta de crédito 3 c	uotas sin interés
No se pued	le reparar base	carcasa muy dañada		
Enviado PD	F por mail			
Equipo revi	sado y retirado _l	por el cliente con todos sus	componentes y adaptadores	

TOTAL \$ 0

Cliente Acepta entrega equipos

Contrato de servicio: Al momento de firmar este documento, RGA Ltda. no se hace responsable por pérdida de información, daños a las partes y piezas que no fuesen detectadas al momento de recibir el equipo o cualquier daño eléctrico, fisico ó de software por parte del cliente una vez devuelto

Rut Cliente que retira el o los equipos

Autorizo a RGA Ltda, rut 77.894.370-0, para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en documentos tales como : contratos, facturas y otros; mis datos y los demás derivados de dichos documentos pueden ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones en el registro o banco de datos BOLETIN DICOM (Sistema de morosidades y protestos DICOM)