ORDEN DE TRABAJO Nº : 73011							
Rut	77.890.370-9	Nombre	MITANI HOLDING S.A.				
Fecha Ingreso	23/08/2017	Estado	LISTO PARA SER RETIRADO				
Equipo			Fallas				
Lenovo Y 50-7	70		cliente indica que equipo dejo de funcionar, solo enciende teclado y no entrega imagen,algunas teclas no funcionan, inicia a veces				
Serie	CB32189309	Cargador	11S36200609ZZ20046620B				
Bateria	INTEGRADA	Otro					
Notas	equipo con bisagra derecha sin tapa, manchas y desgasdte por uso						

DIAGNOSTICO			
Notas del técnico			
* Equipo enciende pero no entrega imagen / Carcasa base dañada , no es posible reparar ya que falta carcasa			
Diagnóstico			
-) Reballing al Chip de video \$ 60.000 iva incluido,requiere intervenir placa madre.			
Si no se logra reparar, puede que el equipo no vuelva a encender, por lo que no tendria costo			
Incluye mantención térmica, recomendable 1 vez al año, Garantía 4 meses sobre la misma reparación			
Nota : Este tipo de reparación puede demorar aprox. 5 dias hábiles en ser realizada, demás componentes se podran revisar cuando logre dar imágen			
Devolución : Si el equipo fallara antes de cumplir el periodo de garantia y no fuese posible la reparación,			
Se realizará el reembolso del 75% de la reparación del chip de video.			
Cliente es informado del riesgo de reparación y debe confirmar por mail aceptado o rechazando las condiciones **			
NOTASIMPORTANTE			
Una vez que Placa Madre sea Reparada ,y encienda se podra chequear sistema Operativo y demas piezas			
Valores IVA Incluido / Mínimo 3 meses garantía en reparaciones de hardware / Tarjeta de crédito 3 cuotas sin interés			
No se puede reparar base carcasa muy dañada			
Enviado PDF por mail			
Cliente aprueba por Mail reparación Reballing al Chip de video \$ 60.000 iva incluido,			
Demora 4 a 5 días hábiles			
Equipo finalizado, listo para ser retirado			
Reparado,Finalizado,Embalado			

RESUMEN		
Serie	Descripción	Valor
	Reballing al Chip de video	60.000
	Garantía 4 meses	0
	Total	60.000

NOTEBOOK				
Ok	Malo	N/A	Item	Observación
X			Sello Garantia RGA o MSI	RA
X			Remover Test de Stress	
X			Repuesto y Codigo	
Χ			Microfono Graba	

X	Sonido Audifonos	
X	Sonido Parlantes	
X	Unidad Óptica	
Х	Chequeo Hora - Fecha Bios	
Х	Disco duro	
Х	USB y SD	
X	Antivirus	
Х	VGA / HDMI	
X	Activación Windows	
X	Hotkeys	
X	Ethernet y Wifi	
X	Cámara	
X	Teclado, revisar retroiluminado	
X	Drivers	Disco Prueba
X	GPU Integrada y Dedicada	
X	Touchpad	1,a,z,Tab
X	S.Operativo	
X	Ventiladores	
X	Bateria	
X	Jack Power	
X	Tornillos	Tornillos rodados
X	Cargador	
X	Gomas soporte	
X	Bisagras / Carcasa	Carcasa con desgaste
X	Encendido en Frío	
X	Test de Stress	
X	Temperatura	82°/ HDD 36°