## 电子工程训练

## -----参量解释

首先是从已给代码的文字描述部分获知不同函数表达的含义,如 DC、AC 是对之前动作成功与否的判断,Dir 表示转动方向,Delay 表示动作的持续时间,Ang表示旋转到的角度等。除此而外,通过运行程序(无论代码是否已经正确)得到角度、移动的正方向,如夹子收紧是大角度、松开是小角度,机械臂 2 的 Ang是与机械臂 1 的夹角等。之后,在运行程序的过程中,通过机器回应的声音来判断程序执行到哪一步,在这基础之上,判断程序执行与预期是否相符,从而得以更改参量。最后,要得到正确、合适的参量值,出来反复调试之外,还可以观察出一些参量与参量之间的牵连关系,如抓球时,摄像头向下转的程度与 Y 的最大值最小值相关,这样就可以相对准确的值或调整方向。