

Fuite d'un joint plat (500 Pa, 100 mm de tour, 5 mm de portée)

