## • X: 3 unidades

· Y: 2 unidades

· Z: 2 unidades

## mm

## Observações:

- A barra do eixo Z pode ser maior para o caso de se querer aumentar a capacidade de impressão no eixo Z.
- "A" é a medida da aresta do perfil escolhido.







