
2037 6 RD
O1
Battery
(10655)
151–6
C1100a
2037 6 RD
1 C197a
M8
Starter motor
(11002)
20–1
C1100b
2057 6 BK
2057 8 BK
G100
G103
290 12 GY
290 12 GY
S114
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
290 12 GY
290 12 GY
C1035a
38 4 BK/OG
1 C102b
O5
Generator
12–1
C1035b
Hot at all times
See page 13–2
F1.13
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–6, 151–12
1153 10 RD/BK
3 C1056
K305
High speed fan control relay
P65
Relay center box 2
23–10, 24–8, 33–1