-1


P91
Central Junction Box (CJB)
30
F47
15A
4
C16
413–00–00–2
Instrument Cluster and Panel Illumination
29-HA29
2.5 OG/BK
29-HA6
2.5 OG/YE
29S-LK15
.5 OG
1
C602
2
C912
1
C911
R42
Cigar lighter, front
0) Off
1) On
2) Illumination
0
1
2
N251
Power point
3
C602
1
C912
31-HA29
2.5 BK
31-HA6
2.5 BK
S6
G14