


behind instrument cluster, RH side
Late build

14401 . . . . . A 1
A220 Audio unit (18808) . . . . . A 5
B72 . . Sunload sensor (19E663) . . . . . A 2
C240a . . . . . A 5
C240b . . . . . A 5
C240c . . . . . A 5
C284 . . . . . A 3
C286 . . . . . A 2
C2095 . . . . . E 1
C2108 . . . . . E 2
N141 Four–wheel drive switch . . . . . A 3