
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.115
40A
13-11
37 10 YE
6 C124
37 14 YE
S223
B3 C207
Key switch
2) Run
3
2
1
4
0
A3 C207
1040 10 RD/BK
19 C200
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.5
15A
13-16
15 C200
295 18 LB/PK
S218
A C223
Climate mode switch
2) A/C
5
4
3
2
1
0
B C223
348 18 VT
31 C124
348 18 VT
4 C143
A/C cycle switch N.O.
2 C143
441 18 RD/YE
16 C145
3 C6201
A/C high pressure switch N.C.
1 C6201
347 18 BK/YE
B C6200m
A/C clutch
A C6200m
57 18 BK
12 C145
S107
S112
57 12 BK
See page 10-4
G100