
Hot in Run or Acc
F2.26
3A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–14
Hot at all times
F1.24
30A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–9
6 C270c
15-KA39 20 GN/OG
4 C260
15-KA39 18 GN/OG
1
15-KA39 20 GN/OG
8
30-KA40 16 RD/BU
9 C110
30-KA40 14 RD/BU
5 C125
Windshield wiper motor (17508)
0) Rest
1) Run
2) Low
3) High
151–24
See page 81–2
Windshield wiper relay
Wiper high/low relay
Wiper run/park relay
2
3
M
1
0
1 7
30S-KA7 14 RD/WH
31S-XL52 20 BK/RD
5 4
6 C125
31-KA9 14 BK/OG
12 C110
1 C137
2 C213
M
Windshield washer pump motor (17618)
151–23
2 C137
31-KA7 14 BK/WH
G101
G101
A
81–2 Wipers and Washers