


engine compartment, LH side, front

14290 . . . . . D 4
14290 . . . . . D 1
A7 . . ABS control module (2C219) . . . . . D 1
C135 . . . . . D 1
C1021 . . . . . D 5
C1023 . . . . . E 5
C1029 . . . . . E 2
C1127 . . . . . D 2
E1 . . . Headlamp, left (13008) . . . . . D 4
E40 . . Side lamp, left front (13411) . . . . . D 2
E164 . Park/turn lamp, left front (13411) . . . . . D 5
G100 . . . . . B 3
G104 . . . . . B 4
G107 – Tremor audio . . . . . B 4
Y134 EVAP canister purge valve . . . . . D 2