C142 (BU)

12B637

B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12



F04082

Pin	Circuit	Circuit Function
1	34 (LB/OG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12, heater
3	89 (OG)	signal, return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12, input

C144 (BN)

14290



F40007

14401



F40003

(1) 170 (RD/LB)
(2) 704 (DG/LG)
(3)
(4)
(5) 645 (YE/WH)
(6)
(7) 1000 (RD/BK)
1000 (RD/BK)
(8) 478 (TN/OG)
(9) 477 (LB/BK)
(10) 463 (RD/WH)
(11) 784 (LB/BK)
(12) 70 (LB/WH)
(13) 512 (TN/LG)
(14) 603 (DG)
(15) 601 (LB/PK)
(16)
(17)
(18) 306 (TN/LB)
(19) 151 (LB/BK)
(20) 1003 (GY/YE)
(21) 203 (OG/LB)
(22) 848 (DG/OG)
(23) 398 (BK/YE)
(24)
(25) 343 (DB/LG)
(26)
(27) 348 (VT)
(28) 29 (YE/WH)
(29) 351 (BN/WH)
(30) 359 (GY/RD)
(31) 791 (RD/PK)
(32) 199 (LB/YE)
(33) 1215 (WH/LG)
(34) 1216 (GY/OG)
(35) 12 (LG/BK)
(36) 276 (BN)
(37) 261 (OG/BK)
(38)
(39) 962 (BN/WH)
(40) 1052 (TN/BK)