
90–2
Turn/Stop/Haz-
ard Lamps
64
18 OG
52
18 YE
E209
PRNDL illumina-
tion lamp
71–2
Hot at all
times
Hot in run
F2.26
10A
F2.28
10A
F2.6
10A
F2.24
10A
P91
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–17, 13–19
3
C3062
763
18 OG/WH
See page
13–17
See page
13–19
See page
90–2
See page
90–2
8
C211
S253
S268
33
27
C215
763
20 OG/WH
1111
20 VT
1050
20 LG/VT
2
20 WH/LB
3
20 LG/WH
14
9
20
C220b
35
32
C220a
VBATT
VBATT
A30
Instrument cluster
3) Charge
7) LH turn signal
8) RH turn signal
73) PRNDL
151–8
See page
63–2
P R N D 3 1
73
3
8
7
18
904
22 LG/RD
10
875
C220b
22 BK/LB
27
875
22 BK/LB
26
57
C220a
20 BK
C215
S216
26
C146
904
20 LG/RD
S208
9
C140
1
C102a
See page
10–6
See page
10–9
O5
Generator
12–1
G200