


behind rear seats, LH side – wagon

14A005 . . . . . E 5
9D866 . . . . . E 2
A144 CD changer (18D806) . . . . . E 4
A229 Power antenna module . . . . . B 1
A230 Rear Control Unit (RCU) . . . . . E 1
A230 Rear Control Unit (RCU) . . . . . C 1
A230 Rear Control Unit (RCU) . . . . . C 1
C243 . . . . . E 4
C327 . . . . . C 5
C375 . . . . . C 5
C387 . . . . . C 1
C388b . . . . . E 1
C388c . . . . . C 1
C388a . . . . . C 1
C432 . . . . . E 2
C450 . . . . . E 3
C481 . . . . . E 1
C2052 . . . . . C 5
E210 . Side lamp, left rear (13411) . . . . . E 1
F301 . . . . . C 5
G300 . . . . . B 3
G301 . . . . . B 3
K329 Liftgate unlock relay . . . . . D 5
P65 . . Relay center box 2 . . . . . C 5
P77 . . In–line fuse . . . . . C 5
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) E 3