
Hot in run or acc
F2.04
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–15
1
C270e
15-RD6
20 GN/OG
1
C1018
V34
PCM power diode
2
C1018
Hot at all times
F1.18
40A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10, 13–15
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
30-RH9
12 RD/BU
See this page
A
15-RH9
20 GN/BU
S113
See this page
A
15-RH9
20 GN/BU
30-RH9
12 RD/BU
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
87
87a
C1016
1
3
C1003
K318
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay
2
5
4
C1003
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
See page 13–10
S109
15S-RN15
12 GN/RD
S101
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
Hot at all times
F2.07
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
5
C270d
29-RE8
20 OG/YE
44
C175a
31-RH9
20 BK
31-RH9
20 BK/BU
15S-DB2
12 GN/BU
G102
G102
B
See page 21–3
VPWR
VPWR
VBATT
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–3
43
24
25
26
27
C175a
91–RE27
18 BK/RD
31-RE8
16 BK
31-RE21
16 BK
31-RE26
16 BK
31-RE25
16 BK
G103