
Air Horn
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.103
50A
13-8
1050 10 LG/VT
2 C124
S205
B4 C207
Key switch
2) Run
3
1
2
4
0
A4 C207
687 10 GY/YE
12 C201
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.22
15A
13-21
34 C200
417 18 VT/OG
1 C132
C8804
Splice pack
C8804
417 18 VT/OG
A C9736
Air solenoid 4-pack
C C9736
2221 18 LG/RD
3 C132
B C268
Air horn (switch)
A C268
57 18 BK
J C2013
Ground splice
A C2013
57 18 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
G201
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.107
50A
13-9
1052 10 TN/BK
38 C124
11 C201
F2.1
20A
13-15
Electric Horn
GEM module
12 C247
Central Junction Box (CJB) (14A068)
R2.3
30
86
Horn relay
87
85
R2.3
27
11 C200
460 16 YE/LB
23 C201
6 18 YE
7 C132
6 C109
A C108
Horn
B C108
57 18 BK
S104
16 C109
C8800
Ground adapter #1
C8800
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
570 8 BK/WH
See page 10-4
G100
31 C200
1 20 DB
6 C208
460 22 YE/LB
6
Clock spring assembly
460 22 YE/LB
4
Horn button
2
2
57 22 BK
2 C208
57 18 BK
S214
57 14 BK
See page 10-6
G201