
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.103
50A
1050 10 LG/VT
2 C124
S205
B4
B5 C207
Key switch
0) Off
1) Accy
2) Run
3) Start
4) Lock
STA
A4
I1
A1 C207
32 10 RD/LB
687 10 GY/YE
297 10 BK/LG
See page 13-17
964 10 DB/LG
S224
See page 13-20
See page 13-21
See page 13-19, 13-22
See page 13-22