
Hot in run or acc
F2.11
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–27
20
950
33
C270b
14 WH/BK
C192
F1.4
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
460
18 YE/LB
S108
950
14 WH/BK
950
14 WH/BK
950
16 WH/BK
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
2
5
C1002
K140
Wiper run/park relay
1
3
4
C1002
3
2
C1001
K316
Wiper high/low relay
4
5
1
C1001
2
3
C1004
K317
Windshield washer relay
151–48
1
5
C1004
63
14 RD
647
20 GY/LB
686
20 TN/RD
941
16 BK/WH
1
C137
950
14 WH/BK
646
18 YE/WH
671
18 LB
58
16 WH
56
16 DB/OG
22
7
C192
M112
Windshield washer pump motor (17618)
151–13, 151–17,
151–19
647
22 GY/LB
686
22 TN/RD
2
C137
57
20 BK
5
10
C201b
S112
See page 10–2
10–14
G105
671
16 LB
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–3
S113
5
2
1
4
C125
M111
Windshield wiper motor (17508)
0) Rest
1) Run
2) Low
3) High
151–13, 151–17
23
19
C192
2
3
0
1
646
22 YE/WH
3
14
C201a
VPWR
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–3
3
C125
57
16 BK
S112
S117
See page 10–2
10–14
G100
CAT, Powerstroke
Cummins