
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.115
40A
13-11
37 10 YE
6 C124
37 10 YE
S223
B3 C207
Key switch
2) Run
3
1
2
4
0
A3 C207
1040 10 RD/BK
19 C200
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.5
15A
13-16
15 C200
295 18 LB/PK
S218
7
Blend door pot
Cold
Hot
A
B
C
C221
436 20 RD/LG
438 20 RD/WH
437 20 YE/LG
4
3
6
C227
Blend door actuator
8 C227
57 20 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
G201