TorqShift


Hot at all times
F2.116
30A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–9, 13–25
4
C270e
325
14 DB/OG
B5
C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1
C250
See page 13–9
S258
16
14 RD/LG
6
C270c
Hot at all times
Hot at all times
30
86
C2160
PCM power relay
F2.8
15A
87
85
C2160
5
1
C2257
Reversing lamps relay
PCM power diode
3
2
C2257
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–3, 13–4, 13–5
1
C270g
140
18 BK/PK
8
324
20 YE/LG
5
C270f
57
20 BK
A
See page 125–1
10
C1010
3
C1381b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
26–14
S162
See page 10–1
G100