C140 (BK)

12A581



F16145

15525



F16020

(1) 523 (RD/PK)	(7) 511 (LG)	(13) 392 (RD/LG)
(2) 519 (LG/BK)	(8) 351 (BN/WH)	(14) 389 (WH/BK)
(3) 9 (LG/OG)	(9) 791 (RD/PK)	(15) 391 (RD/YE)
(4) 5 (OG/LB)	(10) 359 (GY/RD)	(16) –
(5) 64 (DG)	(11) –	
(6) 52 (YE)	(12) –	

C142 (BU)

California

14405

Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)



F04251

Pin	Circuit	Circuit function
1	391 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), heater
3	359 (GY/RD)	Signal return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), input

C143

15525

Turbine Shaft Speed (TSS) sensor



F02031

Pin	Circuit	Circuit function
1	970 (DG/WH)	Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
2	359 (GY/RD)	Signal return