F2.16 -16


75
F2.16
30A
P91
Central Junction
Box (CJB)
75) Hot in run or
accessory
63 16 RD
38 C146
63 16 RD
63 16 RD
4 C125
M111
Windshield wiper
motor
63 16 RD
63 16 RD
63 16 RD
950 16 WH/BK
950 16 WH/BK
S112
P93
Battery Junction
Box (BJB)
2 5 C1004
K317
Windshield washer
relay
2 5 C1002
K140
Wiper run/park
relay
2 C1001
K316
Wiper high/low
relay