C137

14290

M112
Windshield washer
pump motor (17618)



F02091

Pin	Circuit	Circuit function
1	941 (BK/WH)	Windshield washer pump motor (17618), feed
2	57 (BK)	Ground

C139

14290



F12046

(1)
(2) 441 (RD/YE)
(3) 57 (BK)
(4)
(5) 570 (BK/WH)
(6) 321 (GY/WH)

14A280



F12045

(7)
(8) 253 (DG/WH)
(9) 113 (YE/LB)
(10)
(11) 904 (LG/RD)
(12)

C142 (BU)

12B637

B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
(9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	34 (LB/OG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), heater
3	89 (OG)	signal, return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), input