Cobra


Hot at all times
F1.1
50A
Hot at all times
F1.24
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
554 10 YE/BK
4 C145
198 16 DG/OG
4 C144
S102
554 14 YE/BK
3
554 14 YE/BK
4
21 C1262
See page 25–11
Low speed fan control relay
High speed fan control relay
A/C clutch relay
Constant Control Relay Module (CCRM) 0) Microprocessor 151–15
0
See page 25–11
14 228 18 DB
2 229 14 RD/OG
1 229 14 RD/OG
17 639 18 LG/VT
6 638 14 OG/LB
7 638 14 OG/LB
22 331 18 PK/YE
16 1205 16 BK
23 347 16 BK/YE
15 C1262
570 14 BK/WH
S122
229 10 RD/OG
4 C1026
See this page
M
229 10 2 RD/OG
4 C1048
S140
S115
See page 10–2
G104
11 12 C1045
2 1 C100
A/C clutch field coil (19D798) 151–17
F1.31
30A
Auxiliary fuse box 151–5
Engine cooling fan motor 151–15
9 C1026
229 10 RD/OG
M
See this page
1 C1048
1205 10 BK
S100
See page 10–3
G103
28
46
69 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23