


Vehicle interior, RH side, after C–pillar

A265 Parking Aid Module (PAM) (15K866) . . . . . E 4
A404 Rear A/C control module . . . . . B 3
C316 . . . . . E 1
C328 . . . . . B 1
C339 . . . . . E 2
C474 . . . . . E 5
C3002 . . . . . B 3
C3003 . . . . . B 3
C3004 . . . . . E 3
C3005 . . . . . B 3
C3044 . . . . . B 2
C4014 . . . . . E 4
C4015 . . . . . B 4
C4076 . . . . . F 3
G403 . . . . . F 4
K55 . High speed blower motor relay . . . . . F 3
M130 Blower motor, rear (18456) . . . . . B 3
M145 Blend door actuator, rear (19E616) . . . . . E 3
M261 Mode door actuator, rear (19E616) . . . . . B 2
O21 . Power point, rear (19G247) . . . . . E 5
R78 . . Heater blower motor resistor, rear (19A706) . . . . . B 3
Y234 Parking aid speaker . . . . . B 4